
TRATAMIENTO DE FISURAS Ver Detaile "A" Detalle "A" Superficie asfáltica con fisuras Tratamiento de fisuras con Sello BASE GRANULAR Ruteado de Fisura de Sección rectangular de 5mm(ancho) x 20 mm (profundidad) Sub Rasante **GRAFICO 01** Secuencia de trabajo 1. Rutear Fisura 2. Sopleteado 3. Aplicación de emulsion de acuerdo a especificación técnina 426.E o sello elastomérico

PARCHADO SUPERFICIAL


VISTA EN PLANTA



Secuencia de trabajo


- 1. Demarcado de zona de trabajo (area deteriorada + 15 cm de holgura)
- 2. Remoción de carpeta asfáltica, con disco diamantino, para no perturbar áreas colindantes.
- 3. Remoción de Base Granular en parches (e=5 cm)
- 4. Transporte de material de parche a eliminar
- 5. Escarificado de la Base granular en parche (e = 10cm.)
- 6. Adicionar material de Base granular y conformarlo (e = 5cm)
- 7. De acuerdo al Plano de Detalle a plicar la imprimación asfáltica.
- 8. Riego de liga, superficie de la carpeta asfáltica cortada.
- 9. Colocación de pavimento de concreto asfáltico en caliente

SARDINEL PERALTADO Escala 1/20



NOTA: JUNTAS DE DILATACIÓN EN SARDINEL @ 4.5 m.

JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL



APLICACIÓN:

Las juntas deben estar limpias, secas y libres de cualquier residuo.Colocar el tecknopor y luego aplicar el Imprimante asfáltico modificado y colocar el cordon de respaldo comprimiendolo hasta aprox. 25% de su diámetro hasta la profundidad de la mitad del ancho de la junta(w/2)Finalmente colocar la masilla plástica bituminosa

Nota importante: Los trabajos de parchado superficial se efectuarán durante la obra, siempre que se verifique la degradación de los puntos indicados en el informe, es decir deben estar condicionados a la evaluación de la evolución del deterioro al inicio de la obra.





ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO ELAHORCADO - SAYAN ng. Samuel Vizcardo Ota ESP EN SUELOS Y PAVIMENTO C.I.P 40109

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO EL AHORÇADO - SAYAN turl : Ing. Hilario Huerta Olivera JEFE DE ESTUDIO C.I.P. 43202














3Ó:	REVISIONES			
	Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	
				R
				CAR
				CAR

FECHA: SETIEMBRE 2011