



09 Vista de estribo del puente



01 Vista desde aguas arriba del puente



02 Vista lateral del puente



03 Vista de la superficie de rodadura



04 Se observa que no tiene losa de aproximación



05 Vista lateral de vigas del puente



06 Vista de apoyos de viga en estribos



07 Vista de vigas inferiores del puente



08 Vista de estribo del puente

JNR Consultores S.A.

Javier Francisco Talpe Carbajal
Esp. Estructuras
Ing. Civil CIP Nº 52550

JNR CONSULTORES S.A.

Ing. ENRIQUE COX CABINELLI
Dir. de Proyectos
C.I.P. 28854

