

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 073	Fecha Informe: 06-04-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 06 DE ABRIL DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN VARIOS FRENTES COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTES: ROCA FIJA Y ROCA SUELTA); ASIMISMO SE HA REALIZADO LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS, EXCAVACIÓN, RELLENO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS; ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS DESVÍOS POR EJEMPLO DE LA PROGRESIVA 55+200 Y DE ALGUNAS ALCANTARILLAS QUE GENERA RIESGO DE ACCIDENTES Y MALESTAR DE LOS USUARIOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-04-2019

Actividades:
 Cantera N 12

CDescripcion_____:
 De roca ubicado en la progresiva km 39+200

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-04-2019

Actividades:
 Planta de produccion de concreto

CDescripcion_____:
 Operativo y con el control de parte de la Supervisión.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-04-2019

Actividades:
 Chancadora n 02

CDescripcion_____:
 Arena lavada, piedra chancada 3/4", gravilla, filtro y otros

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-04-2019

Actividades:
 Mantenimiento

CDescripcion_____:
 Riego de plataforma para evitar el polvo resuspendido ubicado en la progresiva km 36+380

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-04-2019

Actividades:
 Movimiento de tierras

CDescripcion_____:
 Corte cerrado km 33 + 500

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-04-2019

Actividades:
 Transporte

CDescripcion_____:
 Material de relleno para terraplen ubicacion progresiva km 29+615

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 07-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-04-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion:
Extendido de material para terraplén progresiva km 16+580

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-04-2019

Actividades:
Densidad de campo

CDescripcion:
Cono de arena progresiva km 16+420 al km 16+540

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-04-2019