



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: BO - 001	Fecha Informe: 15-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Problemas para el acceso a las canteras Yanamayo y Rupay

Conclusiones:

El contratista manifiesta en su asiento del cuaderno de obra los inconvenientes que persisten para acordar el acceso a las canteras mencionadas. Asimismo menciona el inicio de una causal de ampliación de plazo.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-04-2019

Actividades:

Visita laboratorio de Supervisión

CDescripcion_____:

Se hizo la verificación de equipos en el laboratorio de la supervisión, se corrobora lo indicado en formato de equipos de laboratorio, se encontró al personal en proceso pruebas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-04-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
 Visita laboratorio de Supervisión

CDescripcion_____:

Se hizo la verificación de equipos en el laboratorio de la supervisión, se corrobora lo indicado en formato de equipos de laboratorio.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
 Visita laboratorio de Supervisión

CDescripcion_____:

Se hizo la verificación de equipos en el laboratorio de la supervisión, se corrobora lo indicado en formato de equipos de laboratorio.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografía: 15-04-2019

Actividades:
 Visita Laboratorio de Supervisión

CDescripcion_____:

Se verifico que todos los equipos en laboratorio cuentan con certificado de calibración, sin embargo se constato que en su mayoría han caducado hace algunos días. Se solicito al responsable del laboratorio programar la calibración de los mismos lo mas pronto.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

15-04-2019

Actividades:

Visita Laboratorio de Supervisión

CDescripcion_____:

Se verificó que recientemente hubo cambio de personal de laboratorio, asimismo estaba la cantidad indicada en los formatos de personal.

Jefe de Laboratorio refiere necesidad de mas apoyo de personal técnico por los múltiples frentes de trabajo del contratista.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

15-04-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
Revisión de vehículos de Supervisión

CDescripcion_____:
Se verifico que cuentan con los vehículos indicados en formato de equipos en la zona, sin embargo todos estos están inoperativos puesto que no cuentan con combustible para movilizarse, en consecuencia se ven limitados para el seguimiento de los trabajos. De acuerdo a la información recogida del jefe de supervisión la situación se presenta desde el día sábado 13-04-2019. Dada la situación, el supervisor no pudo brindar el apoyo de la movilidad que se le solicito.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
Visita laboratorio de Supervisión

CDescripcion_____:
Se verifico que todos los equipos en laboratorio cuentan con certificado de calibración, sin embargo se constato que en su mayoría han caducado hace algunos días. Se solicito al responsable del laboratorio programar la calibración de los mismos lo mas pronto.

7

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
Verificación de equipos topográficos

CDescripcion_____:
Se corroboro la disponibilidad de los equipos topográficos de acuerdo al formato de equipos de supervisión.

8



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA
JOHNATHAN ARTURO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
Revisión de personal equipo de Topografía

CDescripcion_____:
Se verifico el equipo completo de topografía se encuentra en la zona, asimismo hubo recientes cambios en el personal auxiliar.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: Leve
Fecha De Fotografia: 15-04-2019

Actividades:
 Revisión certificados de calibración equipo de topografía de Supervisión

CDescripcion_____:
 Se verifico que los equipos de topografía de la supervisión cuentan con certificado de calibración, sin embargo el certificado de uno de los niveles no está vigente. Se solicito realizar la calibración del equipo de manera urgente.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 15-04-2019



Fotos: