



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 081	Fecha Informe: 16-04-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 16 DE ABRIL DEL 2019

Conclusiones:

EL CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS: OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, TRANSPORTES, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PUENTES TENIENDO MOVILIZADO A OBRA LOS EQUIPOS DE ACUERDO AL CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, INCLUYENDO LAS PLANTAS CHANCADORAS, LA PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO Y EQUIPOS DE PILOTAJE.

Recomendaciones:

SE CONTINUA LOS TRABAJOS EN LA VARIANTE PASPA (DESDE EL KM 43 AL 47) CON TRABAJOS DE PERFORACIÓN, DISPARO Y ELIMINACIÓN DE ROCA FRACTURADA (SELECCIONADA PARA OTRAS PARTIDAS). POR LO QUE SE RECOMIENDA INTENSIFICAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRABAJO A CONSECUENCIA DEL USO DE EXPLOSIVOS

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Encofrado de gaviones progresiva km 4+345

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
Densimetro nuclear

CDescripcion_____:
Standarizado de equipo km 7+000

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
A - 0.30 de rasante, corona entre las progresivas km 11+780 hasta km 11+910

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
Cantera N 04

CDescripcion_____:
Cargio y transporte de material para terraplen km 34+240

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 37+350 compactado de relleno estructural

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
Chancadora N 01

CDescripcion_____:
Chancado de material para base y sub base ubicado en la progresiva km 37+400

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-04-2019

Actividades:
Mov de Tierras

CDescripcion _____:
Voladura de roca, progresiva km 44+990 hasta km 45+020 precencia de la ambulancia

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-04-2019