

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 095	<b>Fecha Informe:</b> 04-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

REPORTE DEL 04 DE MAYO DEL 2019

**Conclusiones:**

SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE SUB BASE GRANULAR DESDE EL KM. Km. 04+000 – Km. 05+000, Km. 05+000 – Km. 06+000, Km. 07+000 – Km. 08+000, Km. 08+000 – Km. 09+000.

SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS

**Recomendaciones:**

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DE LA PRESENCIA DE HELADAS O DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTA MEZCLA.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-05-2019

**Actividades:**  
MEJORAMIENTO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DESDE EL TERRENO DE FUNDACIÓN CON OVER ENTRE LAS PROGRESIVAS Km 13+180 HASTA KM 13+320

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-05-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-05-2019

**Actividades:**  
TERRAPLÉN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
CONFORMACIÓN DE CORONA SEGUNDA CAPA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 32+500

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-05-2019

**Actividades:**  
TERRAPLÉN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
CONFORMACIÓN DE CORONA SEGUNDA CAPA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 32+800

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-05-2019

**Actividades:**  
PUENTE LLINQUI

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+740, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES ASI COMO EL VACEADO DE CONCRETO CLASE F´C=280 KM/CM2 PRE MEZCLADO

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-05-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-05-2019

**Actividades:**

TERRAPLÉN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

CONFORMACIÓN DE CORONA SEGUNDA CAPA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 34+360

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-05-2019