

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	108	04-06-2019	Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 04.06.2019

Conclusiones:

SE REALIZÓ LA NEGOCIACIÓN CON LA FAMILIA CALLO, QUIENES VIENEN BLOQUEANDO EL PASO DE UNIDADES EN EL KM 41+050 POR FALTA DE PAGO DE SU PREDIO POR PARTE DE PAÇRI PROVIAS NACIONAL, COMO ACUERDO SE TUVO QUE PERMITIRÍAN EL PASO DE VEHÍCULOS VOLQUETES, CON LO CUAL EL DÍA DE HOY SE PUDO CONTINUAR CON EL ASFALTADO DE LA VÍA, SE PREVÉ RESOLVER EL IMPASE PARA EL DÍA DE MAÑANA 05.06 EN LA TARDE.

SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL N° 15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA.

SE TUVO LA VISITA DE LA DIRECCIÓN DESCONCERTADA DE CULTURA AREQUIPA AL KM 44+370 DONDE SE ACORDÓ ENTRE LOS ARQUEÓLOGOS PROPONER EL PLAN DE RESCATE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+240 @ 44+620.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
INSPECCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

CDescripcion_____:

1

SE TUVO LA VISITA PROGRAMADA PARA EL DÍA DE HOY DE LA DIRECCIÓN DESCONCERTADA DE CULTURA DE AREQUIPA, BAJO LA DIRECCIÓN DE LA ARQUEÓLOGA ANA MIRANDA, SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LA LIC. JACKELINE TEJADA DE PROVÍAS NACIONAL Y DE LA ARQUEÓLOGA DE LA SUPERVISIÓN, SE ACORDÓ PROPONER EL RESCATE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+240 @ 44+620.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion _____:

2

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE PRIMERA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 43+260 @ 44+000 CARRIL DERECHO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion _____:

3

SE INICIA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+760.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____ :

4

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____ :

5

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160. SE REQUIERE EL RETIRO DE DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 27+050 Y 26+800.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 PERFILADO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL

CDescripcion_____:

6

SE DIO INICIO AL PERFILADO DE TERRENO NATURAL EN LOS SECTORES QUE YA HAN ALCANZADO EL NIVEL LUEGO DEL CORTE DE TERRENO, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+520 @ 28+180.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

CDescripcion_____:

7

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL ENCOFRADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-06-2019

Actividades:
BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
SE CULMINÓ LA RECONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+500 @ 25+000. SE ESTÁ A LA ESPERA DEL SECADO DE LA SUPERFICIE PARA PROCEDER AL IMPRIMADO.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-06-2019