

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 116	<b>Fecha Informe:</b> 06-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

**Asunto:**

REPORTE DEL 06 DE JUNIO DEL 2019

**Conclusiones:**

SE TUVO LA PRESENCIA DEL ING. VÍCTOR ANDRÉS POMA PALLIN ESP. EN TRAZO, TOPOGRAFÍA, DISEÑO VIAL, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROVIAS NACIONAL.

EN DRENAJE SE TIENE A LA FECHA: 90 ALCANTARILLAS TMC 36", 05 ALCANTARILLAS TMC 48", 44 ALCANTARILLAS MCA Y 01 ALCANTARILLA TIPO ARCO (MULTIPLATE).

**Recomendaciones:**

EL EXPEDIENTE DE REUBICACIÓN DE POSTES HA SIDO APROBADO POR ELECTRO PUNO, SE RECOMIENDA QUE PACRI DEL PROVIAS NACIONAL REALICE EL FINANCIAMIENTO O LO NECESARIO PARA LIBERAR ESTAS INTERFERENCIAS YA QUE HAN GENERADO O GENERAN RETRASOS EN EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

1

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
 Mantenimiento

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Riego con cisterna ubicado en el km 2+100

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

2

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
 Terraplen

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Riego y compactado ubicado en el km 21+800

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Gaviones

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
ubicado en la progresiva km 36+721

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Terraplen

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Riego y compactado en la progresiva km 39+500

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Topografía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Nivelación de la base granular en la progresiva km 7+200

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Badén

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Encofrado y armado de acero en uñas, curado de losa longitud de 20 mts

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Terramesh

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Muro de suelo reforzado entre las progresivas km 37+183 hasta la progresiva km 37+221

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Muro reforzado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Armado de cajas para el muro reforzado en la progresiva km 37+183

8

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Drenaje

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 70+156 excavacion

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Drenaje

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Alcantarilla TMC de 36" de diámetro ubicado en la progresiva km 70+156, compactación de relleno estructural

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Drenaje

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 69+665, compactado de relleno estructural

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Drenaje

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Alcantarilla tipo MCA de 1x1 ubicado en la progresiva km 68+057, armado de acero losa de fondo y muro de elevacion

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Mejamiento de terreno de fundacion

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
ubicado en la progresiva km 59+640

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
07-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Topografía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Verificación de trazo, Ing Alfredo Tineo km 45+800 parte del equipo del ing. Víctor Poma Pallin de PROVIAS Nacional

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-06-2019

**Actividades:**  
Topografía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Ing Víctor Poma esp. trazo, topografía y seguridad vial de la DS del PROVIAS nacional en la variante Paspá

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-06-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-06-2019

**Actividades:**

Drenaje

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Buzón de mantenimiento de sub drenes en la progresiva km 34+320, vaceado con concreto  $f'c=210$  kg/cm<sup>2</sup>

17

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

06-06-2019



**Fotos:**