

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me:  Infor me N <sup>o</sup> 11	Fecha Informe: 08-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Toma de Muestras - Construcción del Grifo

Nota: Tengo posicionamientos en levantamiento de información fallidos

**Conclusiones:**

La supervisión continua con la toma de muestras de la cantera  
Los chinos continúan con la construcción del grifo

**Recomendaciones:**

Realizar el riego de la vía para evitar la polvadera  
Gestionar nuevos DMEs para la eliminación del material de corte

### PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

OMAR LENIN CUESTAS  
HUALLPA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

08-06-2019

**Actividades:**

Toma de Muestras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

(Km 208+00) La supervisión realiza la verificación de las calicatas realizadas por el contratista.

El contratista sacó una muestra encontrando caliza hasta una profundidad de 2.20 metros .

La supervisión está verificando si el material es representativo a esa profundidad y para darle mayor serenidad al estudio sacará una muestra a profundizando 3.00 metros

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

07-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 08-06-2019

**Actividades:**  
Construcción del Grifo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
(Km 217+00) Vista fotográfica donde se puede apreciar la construcción del grifo, para abastecer a las maquinarias de la empresa contratista. Así mismo se aprecia el vaciado de concreto en la plataforma de estacionamiento de vehículos para ser surtido con combustible

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
07-06-2019