

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 120	Fecha Informe: 17-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y de los adicionales como: Construcción de muros, mejoramientos de suelos, construcción de sub-bases y bases, emboquillados, construcción de filtros. veredas, transportes de material granular y también actividades de mantenimiento vial como: remoción de derrumbes y limpieza de cunetas

Conclusiones:

El día de hoy ha sido un día poco productivo, puesto que las lluvias constantes del día domingo y la mañana de este día, han ocasionado derrumbes, sobresaturación de los suelos, impidiendo trabajar de manera normal. sin embargo se trabajo en diferentes lugares.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Empresa Consorcio Integración Vial tomar las previsiones con respecto a la señalización: preventiva, informativa, reglamentaria y la demarcación de la vía, es completamente necesario que se demarque con pintura de tráfico las zonas asfaltadas, y se señalice los tramos de derrumbes, curvas fuertes y zonas inestables.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Monitoreo ambiental

CDescripcion _____:
En la progresiva Km. 37+500 se ha colocado una estación de medición ambiental (aire)

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de muro

CDescripcion _____:
En la progresiva Km. 54+575 se esta excavando a un lado de un muro existente con una excavadora de oruga.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Emboquillado en alcantarilla

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 58+230 se esta encofrando para el vaciado de emboquillado de concreto y piedras

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Remoción de derrumbes

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 59+160 con el uso de un cargador frontal y volquetes se esta retirando el material derrumbado de los cerros caidos en la zona donde se realizó el mejoramiento de suelos.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Remoción de arboles y tierra de la calzada.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 59+070 a la 59+180 han ocurrido derrumbes de arboles y tierra que han invadido el lado izquierdo de la calzada, con el uso de un cargador frontal y volquetes se estan retirando el material desechable.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de base

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 68+150 se esta realizando la construcción de bases

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
 emboquillado

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 74+279 se esta construyendo por el margen izquierdo de la via una mandil emboquillado de piedra

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
 Verificación de recursos en campo: Equipos chancadora, zarandas , etc.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 86+540 se ubica la cantera manshayacu donde la empresa Malaga cuenta con los siguientes recursos: Un chancadora primaria, 2 zarandeadoras moviles , 1 zaranda fija y 2 cargadores frontales

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Viga de benkelman

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 78+350 se realiza la prueba de deflexión utilizando la viga benkelman

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: vaciado de emboquillado

CDescripcion_____:
 En la progresiva 58+250 se esta realizando el vaciado de concreto de 175 Kg/cm2 a los 28 días para emboquillado de piedra en la salida de la alcantarilla.

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Compactación de relleno

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 44+008 se ha colocado una alcantarilla TMC de 48 " ahora se esta realizando el relleno y la compactación con equipo vibroapisonador y con mini compactadora de rodillos.

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-06-2019