



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 122	Fecha Informe: 19-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

Visita de reunión de trabajo con especialistas de la Supervisión y Contratistas , toma de fotos del cuaderno de obra. Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y de los adicionales aprobados como: mejoramiento de seúlos, conformación de terraplenes, construcción de sub-bases y bases, construcción de muros de contención, rellenos, excavaciones, encofrado y desencofrados y también actividades de mantenimiento vial como: Limpieza de alcantarillas y cunetas, remoción de derrumbes .

Conclusiones:

El consorcio Integración vial continua con la ejecución de las labores del contrato principal y adicionales aprobados normalmente, también se realizan labores de mantenimiento y seguridad vial y realiza reuniones semanales con el objetivo de ir solucionando todas las observaciones y tramites administrativos necesarios.

Recomendaciones:

Se le recomienda al Consorcio Integración Vial el inmediato inicio de labores de demarcación de la vía asfaltada y señalización en las zonas de curvas peligrosas y derrumbes porque el mejoramiento notable de la superficie de rodamiento a incrementado las velocidades de los vehículos que transitan la vía, para que con esas acciones, se evite accidentes de transito.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en Campo: Construcción de veredas

CDescripcion_____:
En las progresivas Km. 2+595 a 2+740 se esta construyendo veredas en el margen izquierdo de la via.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de sub-bases

CDescripcion_____:
En las progresivas 36+500 a 36+700 se ha encamellonado el material granular para la construcción de sub-base

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Reunión con especialistas, en el campamento de Johesa

CDescripcion _____ :

3

En la progresiva Km. 37+400 se realiza reunión de trabajo entre especialistas de la Supervisión y el Consorcio Integración Vial en el campamento de la empresa Johesa

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Conformación de terraplén

CDescripcion _____ :

4

En la progresiva 38+200 a la 38+600 se realiza la conformación del terraplén (nivel subrasante)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 42+190 se realiza el refuerzo metálico para la construcción de muro de concreto armado

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos (Construcción de Espolón)

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 43+200 se esta realizando la construcción de un espolón como mejoramiento de los suelos.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Colocación de alcantarilla TMC de 48 "

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 44+008 se ha colocado una alcantarilla TMC de 48 " (mitad de alcantarilla en el margen izquierdo de la vía)

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 19-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Rellenos en zona de muros

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 44+880 a la 44+900 se esta realizando un la compactación de rellenos a los lados de muros

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de concreto en muro de concreto ciclopeo.

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 44+990 se realiza el vaciado de concreto de $F'c = 140 \text{ kg / cm}^2$ a los 28 días para muro de concreto ciclopeo.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo : Vaciado de concreto para muro de concreto ciclopeo

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 42+070 se esta realizando el vaciado de concreto para la construcción de un muro de concreto ciclopeo

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo : Monitoreo ambiental

CDescripcion_____:
En la progresiva KM 22+500 se ha colocado un equipo de monitoreo ambiental (aire)

11


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-06-2019