



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 128	Fecha Informe: 20-06-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 20 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

SE INTENSIFICA EL TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA BASE, MATERIAL UBICADO EN LA CANTERA N° 05 UBICADA EN EL KM 37+470 YARIHUANI SE REALIZA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO REVISANDO LOS PARÁMETROS DE DEFLEXIONES COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD. PUENTE LLINQUI UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, TIPO SIMPLEMENTE APOYADO CON CINCO VIGAS POSTENSADAS, PERALTE 6.5% , DOS ESTRIBOS DE CONCRETO ARMADO Y OCHO PILOTES EN CADA ESTRIBO. PUENTE CHILLIHUA ARMADO DE ACERO PARA ZAPATA DEL ESTRIBO IZQUIERDO, UBICACIÓN DEL PUENTE EN LA PROGRESIVA KM 46+929

Recomendaciones:

CON RESPECTO AL CURADO DE BRIQUETAS EN LA POZA DE LABORATORIO, SE RECOMIENDA TENER BRIQUETAS EN EL LUGAR DE LOS VACEADOS, CON LAS CONDICIONES DE CAMPO, PARA VERIFICAR EL FRAGUADO EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS REALES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
Base Granular

CDescripcion_____:

1 Extendido, riego y compactado de material proveniente de la cantera n° 05 dosificado para base granular ubicado en la progresiva Km 9+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
Base granular

CDescripcion_____:

2 Riego, extendido y compactado de base granular acarreado desde la cantera n° 05 gradación según diseño ubicado en la progresiva km 9+400

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
Base granular

CDescripcion_____:

Transporte de material granular para base ubicado en la progresiva km 10+600 desde la cantera n° 05 ubicada en el km 37+470 Yarihuani

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
Viga benkelman

CDescripcion_____:

Se realiza la evaluación estructural del pavimento revisando los parámetros de deflexiones como parte del control de calidad en la progresiva km 8+900

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
 Sub base granular

CDescripcion_____:
 ubicación en la progresiva km 12+200, espesor de la sub base 6 pulgadas, se realiza el control de bombeo, lisura, peralte entre otros.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-06-2019

Actividades:
 Puente llinqui (L=36.30 m)

CDescripcion_____:
 ubicación en la progresiva km 33+760, tipo simplemente apoyado con cinco vigas postensadas, peralte 6.5% , dos estribos de concreto armado y ocho pilotes en cada estribo.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

7

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Cantera N 04 (km 34+240)

CDescripcion_____:
Extracción de material para terraplén

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

8

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
20-06-2019

Actividades:
Cantera N 04

CDescripcion_____:
Extraccion de material

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-06-2019

Actividades:

Puente chillihua (L=26.60 m)

CDescripcion_____:

Armado de acero para zapata del estribo izquierdo, ubicación del puente en la progresiva km 46+929

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-06-2019