

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 127	Fecha Informe: 19-06-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 19 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CON EL RIEGO DE LA VÍA, ADEMÁS SE REALIZA TRABAJOS EN VARIOS FRENTES COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE Y BASE GRANULAR, IMPRIMADO DE BASE GRANULAR, SUB DRENES, ALCANTARILLAS Y BADENES. ADEMÁS DE LOS TRABAJOS EN LOS PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA INTENSIFICAR CON LAS SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS, YA QUE SE OBSERVA QUE LOS VEHÍCULOS PARTICULARES ESTÁN IMPRIMIENDO VELOCIDADES ALTAS, POR LO QUE PODRÍA SUCEDER ACCIDENTES DE TRANSITO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
Base granular

CDescripcion_____:

1

Extendido, riego y conformación de material granular en la progresiva Km 8+400, con material transportado desde la cantera n° 05 km 37+470 Yarihuani

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
Base granular

CDescripcion_____:

2

Conformación con material granular transportado desde la cantera n° 05 ubicada en la progresiva km 37+470 hasta el Km 8+400

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 Sub base granular

CDescripcion_____:
 Extendido, riego y compactación ubicado en la progresiva km 8+200

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-06-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla tipo MCA de 3x2 m ubicado en la progresiva 21+550 gavion tipo caja

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-06-2019

Actividades:

Suelo reforzado (Terramesh)

CDescripcion_____:

Entre las progresivas km 37+183 hasta km 37+221 longitud 38 m lado derecho altura relleno 4 m

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

23-06-2019