

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 138	Fecha Informe: 02-07-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 02 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ES CON LAS PARTIDAS DE DRENAJE QUE ESTÁN CENTRADOS EN LA EJECUCIÓN DE ALCANTARILLAS DEL TIPO MCA Y TMC, LOS CUALES SE TIENE VARIOS FRENTES DE TRABAJO ASÍ TAMBIÉN LA EJECUCIÓN DEL TERRAPLÉN, SUB BASE, BASE E IMPRIMADO CON TODAS LAS PARTIDAS LIGADAS A SU CUMPLIMIENTO SE DESARROLLAN SIN INCONVENIENTES HASTA LA FECHA ESTO PARA CUMPLIR CON EL CAO APROBADO Y VIGENTE

Recomendaciones:

REPROGRAMAR Y ACELERAR LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS YA QUE HASTA LA FECHA SE TIENE RETRASO DEL MAS DEL 20% DE LO PROGRAMADO

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Riego y compactado de material de relleno ubicado en la progresiva km 2+310

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Ubicacion progresiva km 3+000

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Imprimado

CDescripcion_____:
 Barrido y sopleteado ubicado en la progresiva km 8+600

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Base granular

CDescripcion_____:
 Extendido de Material km 13+400 hasta km 14+080

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Sub base granular

CDescripcion_____:
 Compactación con rodillo liso en la progresiva km 14+600

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 16+568 mov de Tierras

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla TMC 36 ubicado km 17+390, excavación en material suelto

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Corona Segunda capa ubicada en la progresiva km 18+280

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA 18+500 gaviones tipo colchon

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Compactación terraplén corona ubicado en la progresiva km 18+550

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Compactado de la segunda capa de corona ubicado en la progresiva km 19+660

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
Mejamiento

CDescripcion_____:
Enrocado de terreno de fundacion ubicado en la progresiva km 19+700 hasta km 19+880

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
02-07-2019

Actividades:
Topografía

CDescripcion _____:
Control de nivel de corte en la progresiva km 25+750

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
02-07-2019

Actividades:
Puente llinqui (L=36.30 m)

CDescripcion _____:
Armado de acero de refuerzo en ambos estribos, ménsulas y apoyos, ubicado en la progresiva km 33+760

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-07-2019

Actividades:

Transporte

CDescripcion_____:

Mat base granular 20+080

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-07-2019

Actividades:

Imprimado

CDescripcion_____:

Ubicado en la progresiva km 8+600 de la cinta lado derecho

Foto1:



Foto2:




Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-07-2019

Actividades:
Imprimado

CDescripcion_____:
Camión Imprimador entre las progresivas km 8+580 y km 8+840 lado derecho de la vía

17

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019