



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 139	<b>Fecha Informe:</b> 03-07-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 03 DE JULIO DEL 2019

**Conclusiones:**

EL DESARROLLO DE LA OBRA ES CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE Y BASE GRANULAR, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS EXCAVACIÓN, RELLENO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS; ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES. FINALMENTE SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS.

**Recomendaciones:**

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DEL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTE MATERIAL.

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
Terraplen

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Perfilado de material de relleno ubicado en la progresiva km 2+200

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
Cuneta

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Excavación, compactado y encofrado de cuneta ubicado en la progresiva km 5+840

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
04-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
Topografia

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
Liberacion de sub base entre las progresivas km 15+020 y el km 15+430

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
Sub base granular

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
Ubicacion progresiva km 16+900 compactado de material para sub base

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
Drenaje

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 17+390 instacion de tuberia matalica

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
Drenaje

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Alcantarilla ubicado en la progresiva km 18+500, movimiento de tierras para instalar gaviones

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
 Transporte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Material para base granular ubicado en la progresiva km 19+500

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
 Drenaje

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Alcantarilla tipo MCA de 3x2 m ubicado en la progresiva 21+550, mov de Tierras para rellene estructural

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 04-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
Terraplen

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Riego de material para relleno ubicado en la progresiva km 25+350

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-07-2019

**Actividades:**  
Puente llinqui

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Encofrado mañana vaceado

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
04-07-2019