

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 150	Fecha Informe: 17-07-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 17 DE JULIO DEL 2019

Conclusiones:

SE TIENE LA PRESENCIA DEL ING. LUIS CABRERA DEL CAMPO ESPECIALISTA EN PUENTES DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES QUIEN VERIFICA EL ARMADO DE ACERO DE LA ZAPATA DERECHA DEL PUENTE ENTRE OTROS DETALLES Y PROCESO CONSTRUCTIVO QUE SE APROBÓ.

ADEMAS SE CONTINUA CON LA PRESENCIA DE LOS ING. MIRLETH GANDY IBARGUEN GUTIERREZ Y EL ING CARLOS GUZMAN LLERENA CON RESPECTO A LA ESPECIALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROVIAS NACIONAL.

ASI TAMBIÉN LA PRESENCIA DE EL ING. GORKY LINARES ENRIQUEZ ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES Y DEL ING. JORGE CARRASCO ESPECIALISTA EN CALIDAD DEL CONTRATISTA SAN JOSE.

Recomendaciones:

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DEL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTA MEZCLA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
N E S T O R A R N U L F O

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN
KM 0+260 LADO DERECHO

CDescripcion_____:
LOS ING. MIRLETH GANDY IBARGUEN GUTIERREZ Y EL ING CARLOS GUZMAN LLERENA CON RESPECTO A LA ESPECIALIDAD DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROVIAS NACIONAL. ASI TAMBIÉN LA PRESENCIA DE EL ING. GORKY LINARES ENRIQUEZ ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES Y DEL ING. JORGE CARRASCO ESPECIALISTA EN CALIDAD DEL CONTRATISTA SAN JOSE.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 02+140

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla tipo MCA de 1x1 ubicado en la progresiva km 3+169 mov de tierras

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Cuneta tipo I

CDescripcion_____:
 VACEADO DE CUNETAS TIPO I ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 8+470 HASTA KM 8+535

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Puente chillihua (L=26.60 M KM 46+929)

CDescripcion_____:
 EL AVANCE NO ES NORMAL YA QUE NO SE TIENE GARANTÍAS POR EL PROBLEMA CON LA FAMILIA CRUZ CARRILLO.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-07-2019

Actividades:

Puente Untave (L=90.00 M KM 40+050)
ING. LUIS CABRERA DEL CAMPO
ESP. EN PUENTES DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES

CDescripcion_____:

6

Armado de acero de refuerzo en la zapata del estribo derecho, cabe anotar que este estribo no requiere de pilotes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Puente Untave (L=90.00 M)

CDescripcion _____ :
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050
 VERIFICACIÓN DEL ING. LUIS CABRERA DEL CAMPO ESP. EN PUENTES DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Defensa riverena

CDescripcion _____ :

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019