



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: N o Aplicación	Nro Informe: 140	Fecha Informe: 23-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
--------------------------------------	---------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

Dado la presencia en obra de los ingenieros Roberto Peralta Briceño y Victor Mayta de la Contraloría General de la Republica e ingeniero Marcos Abel Núñez Álvarez Administrador de Contrato de la Dirección de Supervisión de PVN, se participó de una reunión de coordinación con la presencia del Contratista y Supervisión de Obra, en la que: Los ingenieros de la CGR, dieron a conocer los alcances del control concurrente a realizarse, respondieron algunas consultas e inquietudes de los presentes y se coordinó las acciones de visita a campo a realizarse el día de mañana 24.07.2019

El día de hoy no se realizó salida a campo debido a que la movilidad asignada partió en horas tempranas de la mañana a la ciudad de Arequipa (por disposición superior) a fin de movilizar al personal de la CGR e ingeniero Núñez Administrador de Contrato de la Dirección de Supervisión de PVN, de la ciudad de Arequipa a la localidad de Omate.

De las coordinaciones realizadas en la oficina de Supervisión de obra, se ha tomado conocimiento que se viene evaluando el expediente de evaluación de daños presentado por el Contratista el 9.07.2019, entre otras actividades.

Se aprecia que para los trabajos en campo de control de calidad en obra se moviliza el personal de campo en dos unidades vehiculares (camionetas) una para cada tramo (el primero que desarrolla sus actividades entre los kms 35+000 @ 100+000 y el segundo entre los kms 100+000 @ 153+500 aproximadamente), conformados por el siguiente personal:

- Un topógrafo, un Técnico en Suelos y Pavimentos y dos auxiliares
- Un topógrafo, un Controlador de obras de arte y dos auxiliares

Recomendaciones:

Se sugiere que el Contratista y Supervisión de obra pudieran realizar la entrega de la documentación solicitada por los ingenieros de la CGR de forma oportuna e integral.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 23-07-2019

Actividades:

Participación en reunión de coordinación entre representantes de la Controlaría General de la República, ingeniero Marcos Abel Núñez Álvarez Administrador de Contrato, Contratista de obra y Supervisión de obra.

CDescripcion_____:

Dado la presencia en obra de los ingenieros Roberto Peralta Briceño y Victor Mayta de la Contraloría General de la Republica e ingeniero Marcos Abel Núñez Álvarez Administrador de Contrato de la Dirección de Supervisión de PVN, se sostuvo una reunión de coordinación con la participación del Contratista y Supervisión de Obra, en la que:

- 1 Los ingenieros de la CGR, dieron a conocer los alcances del control concurrente a realizarse.
El Residente y Supervisor de obra dieron a conocer el estado situacional de obra indicando las mayores dificultades que en su opinión se tienen en obra.
Los ingenieros de la CGR, respondieron algunas consultas e inquietudes de los presentes.
Se coordinó las acciones de visita a campo a realizarse el día de mañana 24.07.2019

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
23-07-2019