



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 152	<b>Fecha Informe:</b> 24-07-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



#### Asunto:

Visita de supervisión con representantes de la Contraloría General de la República a los zonas inestables, planta de concreto y trabajos en ejecución en campo, acompañados con el jefe de supervisión , especialistas de la supervisión y contratistas. Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados. Se visitó al Campamento de Johesa para solicitar el cuaderno de obra.

#### Conclusiones:

Los representantes de la Contraloria General de la República realizaron una reunión con el Jefe de supervisión e ingenieros del Consorcio Integración Vial y justificaron la ausencia del Ing. residente ( Con permiso por motivos de salud ) entregando el cuaderno de obra y diferentes documentos y datos solicitados. Realizaron visitas a campo para constatar los trabajos que se realizan, recursos, etc.

Se realizo visitas de seguimiento en campo desde la progresiva 37+000 hasta Campanilla 89+790 de ida y regreso.

#### Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial la entrega de los programas de trabajo y los resumen de los metrados del mes de Julio 2019.

Se recomienda al Consorcio Integración Vial el DEMARCADO Y SEÑALIZACION del tramo vial, puesto que en horas nocturnas se corre demasiado peligro.

Se recomienda a la Supervisión mantener su personal especializado y técnico en el sitio de la obra puesto que se puede observar en esta semana el incremento de la productividad, menos retrabajos, se detectan las omisiones o errores a tiempo porque están la mayoría presentes, en la supervisión de la obra.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Visita de representantes de la Contraloría al campamento de Johesa

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 37+000 se realiza la visita de los Ings. Luis Waigua y Luis Prudencio ( Contraloría General de la República) e Ing. Miguel Saldaña ( jefe de supervisión) al campamento de Johesa en busca del Ing. residente Victor Luperti ( ausente con permiso medico)para realizar una reunión y solicitud del cuaderno de obra y otros documentos. Se realizo reunión con representantes de Johesa y Supervisión.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Visita a planta de concreto con los ingenieros de la Contraloría General de la República

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

En la progresiva 38+920 se realiza la visita a la Planta de Concreto, con los representantes de la Contraloría junto con los especialistas de las Empresas que integran el Consorcio y La Supervisión.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Visita a planta de concreto.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 38+920 se ubica la planta de concreto donde los representantes de la Contraloria General de la República verifican , los materiales utilizados por el Consorcio Integración Vial.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Conformación de terraplén

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 40+100 se realiza actividades de conformación de terraplén ( nivel sub-rasante.) los lngs. de la Contraloría presencian los trabajos en ejecución.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 24-07-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-07-2019

**Actividades:**

Visita de supervisión con representantes de la CGR: Mejoramientos de Suelos ( Excavación)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 42+740 a 42+680 se realiza la excavación para el mejoramiento de suelos, los representantes de la Contraloría General de la República verifican profundidades, y la ejecución de la actividad.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-07-2019

**Actividades:**

Visita de supervisión con representantes de la CGR:: Visita a zonas inestables (Km. 45+900)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 45+900 se ubica una zona inestable donde los Ings. representantes de la Contraloria junto con especialistas de la supervisión y empresas del Consorcio Integración Vial realizan la supervisión del lugar.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

24-07-2019

**Actividades:**

Visita de supervisión con representantes de la CGR: Visita a Zonas Inestables en Km. 47+060 a 47+140

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 47+060 a 47+140 se realiza visita con los representantes de la Contraloría , Supervisión y Empresas a las zonas inestables en esta zona ocurren derrumbes en los taludes.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2019

7



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

Crítico

**Fecha De Fotografia:**

24-07-2019

**Actividades:**

Visita de supervisión con representantes de la CGR: Visita a Zona de falla ( Progr. 49+280 a la 49+480 )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 49+280 a 49+480 se realiza la visita a la zona donde ocurrió el hundimiento de la vía ( zona de falla ), junto con los representantes de la Contraloría, Supervisión y Contratistas.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2019

8





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-07-2019

**Actividades:**

Visita de supervisión con representantes de la CGR: Construcción de refuerzo metálico en muro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 49+971 se realiza el refuerzo metálico para la construcción de Muro de concreto armado, Los representantes de la Contraloría General de la República realizan las verificaciones de las dimensiones ( largo y alturas de cada sección de muro )

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2019

9



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

24-07-2019

**Actividades:**

Visita de supervisión con representantes de la CGR: Asfaltado en caliente.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 62+330 a 62+720 se realiza la supervisión , acompañando a los ing. representantes de la Contraloria General de la República en las labores de pavimentación con asfalto en caliente.

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 24-07-2019

**Actividades:**

Visita de supervisión con representantes de la CGR: Asfaltado en caliente progresiva Km. 62+300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 62+300 se realiza el asfaltado en caliente en el margen derecho de la vía. Los representantes de la Contraloría verifican los espesores, temperaturas y recursos utilizados por el Consorcio Integración Vial.

11

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

24-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**

Visita de supervisión con representantes de la CGR: Visita a zona inestable ( progresiva 70+696 al 70+720 )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 70+696 al Km. 70+720 se realiza la visita con representantes de la CONTRALORIA, Supervisión y Empresas Contratistas del Consorcio Integración Vial a una zona inestable del tramo vial.

12

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 24-07-2019

**Actividades:**

Visita de supervisión con representantes de la CGR: Asentamiento de plataforma ( zonas inestables )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva KM. 87+420 a 87+500 los representantes de Contraloría, supervisión y contratistas realizan visita de supervisión a otra zona inestable donde a ocurrido un hundimiento en la plataforma de la vía

13

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
24-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** Leve  
**Fecha De Fotografia:** 24-07-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Derrumbe

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva Km. 63+250 ha ocurrido derrumbes de arboles y tierra, el talud esta inestable, En esta zona estan realizando mejoramiento de suelos y solo hay paso por un solo canal o carril.

14

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-07-2019