

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
No	Informe	25-07-2019	Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Aplicación	Informe N°			
	51			

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Mantenimiento de la Vía - Eliminación de Material de Voladura - Voladura - Perforación

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en perforación.
Se continua con los trabajos en voladura.
Se continua con los trabajos en eliminación de material excedente.
Se continua con los trabajos de mantenimiento de la vía.

Recomendaciones:

Se recomienda coordinar con la supervisión para exigir al contratista la ejecución de las partidas programadas en el CAO del presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-07-2019

Actividades:
 Mantenimiento de la Vía

CDescripcion _____:

(Km 190+080) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en mantenimiento de la vía, el trabajo es realizado con una moto niveladora, rodillo y cisterna.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion _____:

(Km 189+360) Vistas fotográficas en la q se aprecia los trabajos en eliminación de Material de Corte (rocas), trabajo realizado con una excavadora.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-07-2019

Actividades:
 Trabajos en Perforación

CDescripcion_____:
 (189+360)Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Atlas Copo.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-07-2019

Actividades:
 Chancadora

CDescripcion_____:
 (Km 188+00) Vistas fotográficas en la q se aprecia los trabajos en trabajos de Concreto para la instalación de la planta chancadora los trabajos son realizados con personal y maquinaria pesada

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion _____:

5

(Km 183+660) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en tejido de la malla para voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura esta programada para la 1:00 pm.


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-07-2019

Actividades:
Corte, Eliminación y Conformación de talud

CDescripcion _____:

6

(Km 196+960) Vista fotográficas en las que se se aprecia los trabajos realizados en conformación de banquetas, pare este trabajo se tiene una excavadora, tractor oruga y una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
31-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-07-2019

Actividades:
 Acceso para Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:

7

(Km 195+380) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en acceso a la parte superior para realizar los trabajos de conformación de banquetas, el trabajos realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-07-2019

Actividades:
 Limpieza de material de Voladura

CDescripcion_____:

8

(Km 190+130) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en eliminación de material de voladura (rocas), el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 31-07-2019