



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
No Aplica **Informe N 56** **31-07-2019** **Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan** **OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA**

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:
 Trabajos de Evaluación de Solicitud de Mayores Metrados

Conclusiones:
 Se realiza los trabajos de evaluación de campo a solicitud de mayores metrados
 La zona es bastante inestable por lo que no es posible la conformación de banquetas.

Recomendaciones:
 Se recomienda la parecencia del especialista en geología a fin de realizar un estudio del comportamiento de talud y se pueda plantear solución a los trabajos a realizar.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA	No Aplica	31-07-2019

Actividades:
Trabajos de Evaluación de Solicitud de Mayores Metrados

CDescripcion_____:

1 (Km 195+00 al 200+00) El día de hoy se hizo los trabajos de evaluación de campo, el trabajo fue realizado conjuntamente con los especialistas del contratista y supervisión.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:	
31-07-2019	