

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 161	Fecha Informe: 31-07-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 31 DE JULIO DEL 2019

Conclusiones:

EL LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICO LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES, BASE, SUB BASE, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS, IMPRIMADO DE TRAMOS LIBERADOS POR LA SUPERVISIÓN, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS Y FINALMENTE EL AVANCE EL LOS PUENTES : LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA.

Recomendaciones:

SE REALIZA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO REVISANDO LOS PARÁMETROS DE DEFLEXIONES COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
Mov de Tierras

CDescripcion_____:
Corte en material suelto ubicado en la progresiva km 02+460

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
Cuneta tipo II

CDescripcion_____:
Vaceado de cuneta ubicado en el tramo km 10+400 hasta el km 10+650 lado izquierdo

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Imprimado

CDescripcion_____:
 En el tramo km 16+500 hasta la progresiva km 17+340 lado izquierdo.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Arenado del imprimado

CDescripcion_____:
 protección de imprimado ubicado en la progresiva km 17+000

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Viga benkelman

CDescripcion_____:
 Control de deflexiones en base granular

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Imprimado

CDescripcion_____:
 Imprimado de base granular entre las progresivas km 19+060 hasta el km 19+460

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Sub drenes

CDescripcion_____:

Excavación de zanjas para instalación de tuberías de sub drenes ubicado en la progresiva km 21+150

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Sub base granular

CDescripcion_____:

Extendido y compactado de material para sub base ubicado en la progresiva km 21+550

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
Sub rasante

CDescripcion_____:
Conformación de la segunda capa de corona ubicado en la progresiva km 27+000

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
Defensa ribereña

CDescripcion_____:
Como indica el expediente técnico ubicado en la progresiva km 35+860

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 PLANTA ASFALTICA

CDescripcion_____:
 INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
 Puente Untave (L = 90.00 M)

CDescripcion_____:
 PERFORACIÓN DE PILOTES PARA EL PILAR CENTRAL IZQUIERDO, UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 02-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 31-07-2019

Actividades:
CANTERA N° 12

CDescripcion_____:
EXTRACCIÓN DE ROCA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+200

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-08-2019