



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**  
 No Aplica Informe N 57 01-08-2019 Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Continuamos con los trabajos de Evaluación respecto a los Mayores Metrados

**Conclusiones:**

Desde el km 195+00 al 200+00, los taludes de corte son inestables y presentan fallas geológicas.

**Recomendaciones:**

Se recomienda que el especialista en geología haga una evaluación del km 195+00 al 200+00.

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**  
 OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA No Aplica 01-08-2019

**Actividades:**

Continuamos con los trabajos de Evaluación respecto a los Mayores Metrados

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

- (Km 195+340) Se continua con los trabajos respecto a la solicitud de mayores metrados, los trabajos realizados es la de verificar los planos de replanteo respecto al eje.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
Evaluación de los Planos de Replanteo

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 (Km 196+850) Se continua con los trabajos respecto a la solicitud de mayores metrados, los trabajos realizados es la de verificar los planos de replanteo respecto al eje.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 01-08-2019

**Actividades:**  
Mantenimiento de la Vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 (Km 201+300) Vitas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en mantenimiento de la vía.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
05-08-2019