



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: N o Aplic a	Nro Infor me: Infor me N o 58	Fecha Informe: 02-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--	---	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Perforación - Trabajos en Corte y Eliminación- Construcción de Alcantarillas

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en corte y eliminación.
Se continua con los trabajos de perforación.
Se continua con los trabajos en construcción de alcantarillas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión exigir al contratista ejecute las partidas programadas en este mes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

1 (Km 196+280) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en perforación, el trabajo es realizado con personal y martillos neumáticos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
Trabajos en Corte

CDescripcion_____:

2 (Km 195+280) Vistas fotográfica en la que se aprecia los trabajos de corte y eliminación, este trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

3 (Km 192+540) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de eliminación del material excedente, el trabajo es realizado por una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

4 (Km 188+900) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en eliminación del material excedente, trabajo realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-08-2019

Actividades:

Perforación

CDescripcion_____:

5 (Km 187+480) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en perforación, para este trabajo se usa la máquina Stenuick.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
Construcción de Alcantarillas

CDescripcion_____:
(Km 184+255) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en excavación para la construcción de una alcantarilla, el trabajo es realizado con una retroexcavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2019

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
Eliminación de Material Excedente

CDescripcion_____:
(Km 192+650) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos en eliminación del material excedente, producto de las voladuras, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-08-2019

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 02-08-2019

Actividades:
Trabajos de Explanación y Conformación de Material Excedente

CDescripcion_____:

8

(Km 175+540) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en conformación de material excedente, el trabajo es realizado con cargador frontal, tractor oruga y rodillo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2019