

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 59	Fecha Informe: 03-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Mantenimiento - Perfilado de Talud - Perforación - Construcción de Alcantarillas

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de mantenimiento de la vía.

Se continua con los trabajos de Perforación.

Se continua con los trabajos de construcción de alcantarillas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión exigir al contratista cumpla con la ejecución de las partidas programadas en el presente mes.

Se recomienda a los especialistas de seguridad tomar medidas de precaución y charlas de consentimiento a los trabajadores.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Mantenimiento

CDescripcion_____:

1

(Km 207+100) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en mantenimiento de la vía, el trabajo de mantenimiento es realizado con una moto niveladora rodillo y cisterna.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Perfilado de Talud

CDescripcion_____:

2

(Km 198+200) Vistas fotográficas en las que se aprecia os trabajos realizados en perfilado de talud, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

3 (Km 187+380) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en perforación, para este trabajo se usa la máquina Stenuick.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-08-2019

Actividades:
Excavación para Construcción de Alcantarillas

CDescripcion_____:

4 (Km) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos de excavación para alcantarillas, el trabajo es realizado con una retroexcavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-08-2019