

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 162 | Fecha Informe: 01-08-2019 | Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz | Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO | |
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: | Foto Bitacora 6: |

Asunto:

REPORTE DEL 01 DE AGOSTO DEL 2019

Conclusiones:

SE VIENE DESARROLLANDO LOS TRABAJOS DE DRENAJE ALCANTARILLAS SIN CONTRATIEMPOS COMO SE PUEDE VER EN LAS FOTOGRAFÍAS.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA REALIZAR CON MÁS FRECUENCIA EL RIEGO CON AGUA DE LAS CISTERNAS EN ZONAS DONDE SE PRODUCE POLVO RE SUSPENDIDO, PODRÍA OCASIONAR ALGÚN ACCIDENTE QUE LAMENTAR.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:

Riego, extendido y compactado de material proveniente de la cantera n° 11 para relleno ubicado en la progreiva km 72+600

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA ubicado en la progresiva km 70+646, habilitado de armadura de acero en losa superior

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla de marco de concreto armado ubicado en la progresiva km 70+646

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo marco de concreto armado ubicado en la progresiva km 66+932, armado de acero en losa superior

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tres ojos ubicado en la progresiva km 62+912, desencofrado y limpieza

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
Cantera N 09 (Conduriri)

CDescripcion_____:
En explotación, ubicado en la progresiva km 59+400

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla ubicado en la progresiva km 53+753 tipo marco de concreto armado sección 2.0 x 1.5 m, compactado de relleno estructural

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA de seccion 5.0 x 2.5 m ubicado en la progresiva km 51+296, compactado de relleno estructural.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 01-08-2019

Actividades:
Puente chillihua (L = 26.60 m)

CDescripcion_____:
Encofrado metálico de paneles en estribo derecho ubicado en la progresiva km 46+929

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-08-2019