



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 164	<b>Fecha Informe:</b> 03-08-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

REPORTE DEL 03 DE AGOSTO DEL 2019

**Conclusiones:**

SE REALIZA TRABAJOS EN VARIOS FRENTES COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE Y BASE GRANULAR.

**Recomendaciones:**

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DEL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTA MEZCLA.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-08-2019

**Actividades:**  
DRENAJE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
ALCANTARILLA MCA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 71+840 DE DOS OJOS, HABILITADO DE ACERO EN LOSA INFERIOR Y MUROS DE ELEVACION

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-08-2019

**Actividades:**  
TRANSPORTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 68+780 PARA EL CUERPO DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE LA CANTERA N° 11

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-08-2019

**Actividades:**  
DRENAJE

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ALCANTARILLA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 65+885 DEL TIPO MCA DE SECCIÓN 2.0 X 1.5 M, ENCOFRADO Y ARMADO DE ACERO DE LOSA INFERIOR Y MUROS DE ELEVACIÓN

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-08-2019

**Actividades:**  
Cantera N 09 ( CONDURIRI)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EN PLENA EXPLOTACIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+400

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-08-2019

**Actividades:**  
TERRAPLÉN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA RELLENO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 56+900

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-08-2019

**Actividades:**  
TERRAPLÉN

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
EXTENDIDO Y COMPACTADO DE TERRAPLÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 53+600 CON MATERIAL DE LA CANTERA N° 09

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
03-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-08-2019

**Actividades:**  
 MURO DE SUELO REFORZADO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 TERRAMESH UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 50+176

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-08-2019

**Actividades:**  
 BADÉN N° 03 ( KM 43+709)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA BADÉN DE 20 M X 8.40 M

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-08-2019

**Actividades:**  
 Puente Untave (L=90.00 M)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 VACEADO DE PILOTES DEL PILAR CENTRAL IZQUIERDO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 03-08-2019

**Actividades:**  
 Puente Ilinqui ( KM 33+760 L=36.30 M )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 VIGAS DE ACERO PARA EL APOYO DEL FALSO PUENTE

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 03-08-2019