



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 172	Fecha Informe: 13-08-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 13 DE AGOSTO DEL 2019

Conclusiones:

SE INTENSIFICA EL TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA BASE, MATERIAL UBICADO EN LA CANTERA N° 05 UBICADA EN EL KM 37+470 YARIHUANI SE REALIZA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO REVISANDO LOS PARÁMETROS DE DEFLEXIONES COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD.

Recomendaciones:

ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASO DEL MAS DEL 20% DE LO PROGRAMADO

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
Topografia

CDescripcion _____:
Ubicación del trabajo en la progresiva km 23+000, liberación de base

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
Sub base

CDescripcion _____:
Extendido, riego y compactado de material capa anti contaminante en la progresiva km 24+100

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Badén N° 03

CDescripcion_____:
 Corte en material suelto para el badén ubicado en la progresiva km 43+709

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Puente chillihua (L= 26.60 m)

CDescripcion_____:
 Ubicado en la progresiva km 46+929, grúa para el encofrado metálico del panel del estribo izquierdo

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Cantera de roca N° 12

CDescripcion_____:
 Ubicado en la progresiva km 39+260 en plena explotación sin inconvenientes

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Planta de produccion de concreto

CDescripcion_____:
 Dos plantas de producción de concreto y 07 camiones mixer de 8m3 cada uno

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Planta de produccion de asfalto

CDescripcion_____:
 Instalación de equipos y maquinaria

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
 Planta de produccion de asfalto

CDescripcion_____:
 Instalación y calibración de equipos y maquinaria

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-08-2019