

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 66	Fecha Informe: 12-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Perfilado de Talud - Corte y Conformación de Talud - Perforación - Eliminación de Material de Voladura - Alcantarilla

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en perforación, voladura y eliminación del material excedente.
Se continua con los trabajos de corte y perfilado de talud.
Se continua con los trabajos en construcción de alcantarillas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión tomar las medidas de seguridad en obra con la finalidad de evitar accidentes.
Se recomienda a la supervisión hacer cumplir al contratista con la ejecución de las partidas programadas en el presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
Perfilado de Talud

CDescripcion_____:

1 (Km 200+930) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en perfilado de talud, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
Corte y Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:

2 (km 195+420) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en corte y conformación de banquetas, este trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

3 (km 190+030) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en perforación, este trabajo es realizado con martillos neumáticos.

Foto1:



Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-08-2019

Actividades:
Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

4 (km 189+120) vistas fotográficas en la que se puede apreciar los trabajos en eliminación de material excedente (rocas), este trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2019

Actividades:

Alcantarilla

CDescripcion_____:

5 (Km 184+150) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en la construcción de alcantarillas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-08-2019