



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**
 No Aplica **Informe No 67** 13-08-2019 Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Trabajos de Corte - Perfilado de Talud - Perforación - Voladura

Conclusiones:

Se continua con los trabajos realizados en perforación y voladura.
Se continua con los trabajos en Corte y perfilado de talud.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión exigir al contratista realizar la ejecución de las partidas programadas en el presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: **Nivel:** **Fecha De Fotografia:**
 OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA No Aplica 13-08-2019

Actividades:

Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

1 (Km 201+120) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos en corte, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
Perfilado de Talud

CDescripcion_____:

2 (km 200+800) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en perfilado de talud, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
Corte y Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:

3 (Km 197+060) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en conformación de banquetas y corte. el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2019

Actividades:

Corte

CDescripcion_____:

(Km 195+740) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en corte, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

5 (Km 190+070) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en perforación, el trabajo es realizado con martillos neumáticos.

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-08-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

6 (Km 189+000) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos en perforación, el trabajo es realizado con la máquina Trackdrill Atlas Copo

Foto1:



Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

13-08-2019

Actividades:

Voladura

CDescripcion_____:

7 (Km 187 + 370) vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en voladura

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

13-08-2019