

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 173	<b>Fecha Informe:</b> 14-08-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

REPORTE DEL 14 DE AGOSTO DEL 2019

**Conclusiones:**

EL LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICO LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, CONFORMACIÓN DE CAPAS ANTI CONTAMINANTES, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS Y FINALMENTE EL AVANCE EL LOS PUENTES : LLINQUI CON EL FALSO PUENTE, UNTAVE PERFORACIÓN VACIADO DE PILOTES, Y EL PUENTE CHILLIHUA CON EL ENCOFRADO DE PANELES DE AMBOS ESTRIBOS.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS DESVÍOS Y DE TODA LA VÍA QUE SE GENERA POLVO RE SUSPENDIDO PRODUCIENDO RIESGO DE ACCIDENTES Y MALESTAR DE LOS BENEFICIARIOS Y TRANSPORTISTAS.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
Sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Conformación de material para terraplén segunda capa de corona ubicado en la progresiva km 3+000

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
15-08-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
Cuneta tipo I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Lado izquierdo ubicado en la progresiva km 11+730, encofrado y junta de construcción.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Cunetas tipo I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicado en la progresiva km 11+730 lado izquierdo, encofrado y preparado de paños para el vaciado.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Base granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva km 25+200 riego y compactado de material para base granular anti contaminante.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
Terraplen

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Mejoramiento con over en la progresiva km 26+980

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
Base granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Conformado de material anti contaminante para base granular en la progresiva km 28+500

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
16-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Imprimacion asfáltica

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Imprimado carril izquierdo en la progresiva km 32+760

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Puente Untave L=90.00 m

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Vaciado de pilote con concreto tremie en pilote de camisa recuperable del estribo izquierdo

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Badén n° 02

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicado en la progresiva km 41+425 de 30.00 m x 8.40 m Relleno y compactado

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Puente chillihua (L=26.60 m)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Estación de emergencia y grúa para el encofrado metálico de paneles de estribos en la progresiva km 46+929

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 16-08-2019