

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 184	Fecha Informe: 04-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material. desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 donde se esta realizando el asfaltado en caliente en las progresivas 39+000 a la 40+080, construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de cunetas trapezoidales de concreto y construcción de veredas.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la inclusión de mas frentesn de trabajo a fín de incrementar los rendimientos de trabajo.

Se recomienda a la Supervisión la integración de todos sus especialistas para el control de calidad y cantidad de las actividades en ejecución.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 04-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de veredas

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 37+400 se realiza el vaciado de concreto para la construcción de veredas.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 04-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas trapezoidales

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 40+300 se realiza la construcción de cunetas trapezoidales de concreto.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico de badén

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 40+100 se realiza el refuerzo metálico de la sección de 5 para la construcción de badén.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de solado de losa de aproximación de badén (entrada)

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 40+100 se realiza la construcción de solado de losa de aproximación de badén en zona de entrada.(lado derecho)

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Inicio de sopleteo con aire de superficie

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 39+947 a la 40+000 se inicia las actividades de sopleteo con aire para la limpieza de la superficie.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Transporte de material granular

CDescripcion_____:
 En la progresiva 39+740 se observa el transporte de material granular que vienen de la Cantera Mishollo hacia la progresiva KM. 42+500

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 04-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 39+700 se realiza el asfaltado en caliente en el margen izquierdo de la vía

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 04-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado y excavación de veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 37+600 a 37+700 se realiza el encofrado y excavación de uñas para la construcción de veredas de concreto.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-09-2019