




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si  
 Nro Inform e: 176  
 Fecha Informe: 11-09-2019  
 Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50  
 Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:



**Asunto:**

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

**Conclusiones:**

El día de hoy se realizó inspección visual en campo con el apoyo de movilidad brindado por la Consultora Inca LLacta ya que la contratación del servicio de movilidad para transporte de personal de obra se encuentra en proceso.

Del recorrido realizado en el tramo II (entre los kms 110+000 @ 153+500 aproximadamente), se aprecia la reducción considerable de los frentes de trabajo, realizándose actividades de reconstrucción únicamente en dos sectores y selección de material en el DME ubicado en el km 128+080 aproximadamente.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 10.09.2019 de la Supervisión de obra - CSVA

**Recomendaciones:**

Se sugiere que los expedientes de Adicionales de obra (sobre todo el Adicional N° 7 de interferencias) pudieran ser concluidos y aprobados en el plazo más breve posible a fin de liberar algunos frentes de trabajo.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-09-2019

**Actividades:**  
Reconstrucción: Limpieza y relleno en área socavada en el muro cabezal ubicado entre los kms 133+976 @ 134+049 aproximadamente.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se realizan actividades de reconstrucción de limpieza y relleno en área socavada en el muro cabezal ubicado entre los kms 133+976 @ 134+049 aproximadamente, con el apoyo de una excavadora sobre orugas y de forma manual.

Se toma conocimiento que el material para relleno (previamente seleccionado) es transportado del DME ubicado en el km 128+080 aproximadamente.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-09-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUZMILA GUERRA MOTTA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

11-09-2019

**Actividades:**

Reconstrucción: Limpieza y excavación para conformación de terraplén en el km 135+420 aproximadamente.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Las actividades de reconstrucción de limpieza y excavación para conformación de terraplén en el km 135+420 aproximadamente, se realiza con el apoyo de una excavadora sobre orugas y de forma manual.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

11-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-09-2019

**Actividades:**  
Inspección visual de los DME ubicados entre los kms 115+000 @ 148+500 aproximadamente.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Se realiza la inspección visual de los DMEs ubicados en los kms: 115+220, 122+200, 128+080, 132+000, 138+000, 143+420 y 148+080 aproximadamente, de los que se aprecia:

Maquinaria como tractor sobre orugas se encuentra paralizada en los diferentes DMEs.

En el único DME que se registra actividad y de selección de material es en el ubicado en el km 128+080 aproximadamente.

En algunos casos como en el DME 115+220, 122+200, 132+000 y 148+080 aparentemente estarían llegando a colmatarse.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
11-09-2019



**Fotos:**