



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 189	Fecha Informe: 09-09-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 09 DE SETIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-09-2019

Actividades:

Puente llinqui (L=36.30 m)

CDescripcion_____:

Ubicado en la progresiva km33+760, se continua con las vigas principales, parapetos en lo que respecta al armado de refuerzo como indica los planos del expediente técnico.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:
Puente Untave (L=90.00 m)

CDescripcion_____:
Prueba dinámica en un pilote encimado así como también la prueba de integridad realizado de acuerdo a los protocolos aprobados por la Supervisión

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA ubicado en la progresiva km 60+533 de dos ojos, se ejecuta el armado de acero de losa inferior, muros de elevación y aleros de cabezal

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:
Sub rasante

CDescripcion_____:

Conformado de segunda capa de corona ubicado en la progresiva km 56+740

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:
 Perfilado en zona de corte

CDescripcion:
 Perfilado en zona de corte roca suelta ubicado en la progresiva km 42+250

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:
 Puente Untave (L=90.00)

CDescripcion:
 Ubicado en la progresiva km 40+050, pilote del estribo izquierdo se asentó 5 cm aproximadamente y se perdió todo el concreto tremie del recubrimiento, se esta excavando para ver la falla real hasta 9.00 m de profundidad.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 09-09-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Vaciado de cunetas en la progresiva km 10+480

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019