

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 198	Fecha Informe: 23-09-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 23 DE SETIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

VISITA DE INSPECCIÓN DE LOS INGENIEROS DEL PROVIAS NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN: ING. JHONY SALAS ESP. GEOLOGIA Y GEOTECNIA, ING. LUIS BRAVO ESP. PUENTES Y ESTRUCTURAS Y EL ING. LUIS CHINCHAY VEGA ESP. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON SUS PARES DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES S. A.

Recomendaciones:

CONSULTAR LOS TEMAS RESPECTO A LOS MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE OBRA PENDIENTES DE TRAMITE, PARA QUE CON LAS SALIDAS A CAMPO SE CONCRETE DICHOS TRAMITES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-09-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN

CDescripcion _____:
 EXTENDIDO, RIEGO Y CONFORMADO DE MATERIAL PARA RELLENO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+630, PARA EL ACCESO DEL PUENTE LLINQUI

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-09-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI L=36.30 M

CDescripcion _____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, ARMADO Y/O HABILITADO DE ACERO ESTRUCTURAL EN VIGA POST TENSADO PARA EL VACIADO IN SITU, SOBRE LOS ESTRIBOS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-09-2019

Actividades:
PUENTE UNTAVE KM 40+050

CDescripcion_____:
ENCOFRADO METÁLICO PILAR CENTRAL IZQUIERDO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-09-2019

Actividades:
DRENAJE

CDescripcion_____:
ALCANTARILLA TIPO MCA DE 5X2.5 M UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 44+535 RELLENO ESTRUCTURAL

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-09-2019

Actividades:
ESP. DEL PROVIAS NACIONAL

CDescripcion_____:
ING. JHONY SALAS ESP. GEOLOGIA Y GEOTECNIA, ING. LUIS BRAVO ESP. PUENTES Y ESTRUCTURAS Y EL ING. LUIS CHINCHAY VEGA ESP. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-09-2019