




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 206	Fecha Informe: 03-10-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:

REPORTE DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019

Conclusiones:

ADEMAS SE REALIZA TRABAJOS EN VARIOS FRENTE COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE Y BASE GRANULAR; EN LOS TRES PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA ENTRE OTROS.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASOS POR MOTIVOS DIVERSOS

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 CUNETETA TIPO V

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 32+500 LADO IZQUIERDO, ENCOFRADO CON CERCHAS MATALICAS

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, VERIFICACIÓN DE CONTRA FLECHA DE VIGAS Y RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE LAS VIGAS PRINCIPALES

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 DEFENSA RIBEREÑA

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 57+780 COLOCADO DE ENROCADO SOBRE GEOTEXTIL

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
 PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN ROCA FIJA PARA EL RELLENO DE 0.15 M UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 43+300

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M)

CDescripcion _____ :
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929, DEENCOFRADO DE PANELES DE AMBOS ESTRIBOS, RELLENO ESTRUCTURAL Y ENCAUZAMIENTO CON TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA PARA EL FALSO PUENTE.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 DRENAJE

CDescripcion _____ :
 ALCANTARILLA TIPO ABOVEDADA TUBERÍA CORRUGADA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 53+326 GAVIÓN DE ENTRADA Y SALIDA TIPO CAJA

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:
 EXTENDIDO DE MATERIAL PARA BASE UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 55+000

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 DRENAJE

CDescripcion_____:
 ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1 X 1 M UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 59+844, ENCOFRADO DE MUROS DE ELEVACIÓN Y ALEROS DE ENTRADA Y SALIDA

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 SUB RASANTE

CDescripcion_____:
 RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 62+600

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-10-2019

Actividades:
 DRENAJE

CDescripcion_____:
 ENCAUZAMIENTO DE SALIDA DE ALCANTARILLA

10

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-10-2019