

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	10	22-11-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Copias de anotaciones en el cuaderno de obra

**Conclusiones:**

No se encontró nuevas anotaciones en el cuaderno de obra

**Recomendaciones:**

Estaremos atentos a nuevas comunicaciones vía cuaderno de obra entre el Contratista y la Supervisión

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-11-2019

**Actividades:**  
Evaluación de losa de concreto de pavimento de segunda prueba

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Evaluación del IRI con perfilometro pivotante y corte de las juntas de losa Km. 157+820, luego de un día de construido.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-11-2019

1



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 22-11-2019

**Actividades:**  
Corte y perforación en roca y ampliacion de la plataforma

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipo pesado perforando zona de corte en roca y excavadora eliminando material de corte Km. 166+996

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
22-11-2019

2



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

22-11-2019

**Actividades:**

Conformación de subbase granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Motoniveladora y Rodillo realizando labores de conformación de subbase granular Km. 158+250

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

22-11-2019