

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	05	07-12-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe N° 05

Conclusiones:

Durante el recorrido de la obra se Observo los diferentes actividades que se esta realizando tramo Tintaya - Yauri - San Genaro.

No se lleno el cuaderno de obra del día.

Recomendaciones:

En el primer tramo de la obra (Negromayo - Tintaya), no están ejecutando ninguna partida .

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-12-2019

Actividades:

Encofrado de cuneta margen derecha

CDescripcion_____:

Se observo encofrado y vaciado de concreto en la cuneta de margen derecha de la vía progresiva 132+600 hasta 132+900 en el tramo Tintaya - Yauri

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-12-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-12-2019

Actividades:
 Encofrado en Puente San genaro.

CDescripcion_____:

Se observa encofrado de loza y habilitación de acero del Puente San Genaro en la progresiva 145+075 hasta 145+194 en el tramo Yauri - Tintaya.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-12-2019

Actividades:
 Observación de actividades tramo Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Se observa en el tramo Negromayo - Tintaya no se ejecuta ninguna partida de la obra, se puede observar que los equipos están en el campamento.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 07-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-12-2019

Actividades:
Armado de acero del muro en la alcantarilla.

CDescripcion_____:

Se observa el armado de acero del muro en la alcantarilla en la progresiva 128+248 del tramo Tintaya - Yauri.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-12-2019

Actividades:
Excavación para drenaje lateral margen izquierdo

CDescripcion_____:
Se observa la excavación de drenaje margen izquierda de la vía en la progresiva 131+690 hasta 131+730 en el tramo Tintaya - Yauri

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-12-2019