




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confirma Bitacora:** Si  
**Nro Informe:** 25  
**Fecha Informe:** 12-02-2020  
**Nombre De La Obra:** Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco  
**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR



**Asunto:**  
 INFORME DIARIO N°25

**Conclusiones:**

**Recomendaciones:**

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2020

**Actividades:**  
 KILO METRAJE CAMIONETA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 12-02-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2020

**Actividades:**  
EVALUACIÓN PLATAFORMA KM 173+140-KM 173+290, CALICATA KM 173+250, DENSIDAD DE CAMPO KM 173+250

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.  
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.  
INGENIEROS:  
-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.  
-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.  
-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-02-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2020

**Actividades:**

EVALUACIÓN PLATAFORMA KM 173+140-KM 173+290, calicata173+250 densidad de campo KM 173+250

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.

MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.

INGENIEROS:

-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.

-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.

-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

12-02-2020

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2020

**Actividades:**  
EVALUACION PLATAFORMA KM 173+140-KM173+290, calicata173+250 densidad de campo KM 173+250

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.  
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.  
INGENIEROS:  
-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.  
-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.  
-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

4



**Fecha Toma De Datos:**  
12-02-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2020

**Actividades:**

EVALUACION PLATAFORMA KM 173+140-KM173+290, calicata173+250 densidad de campo KM 173+250

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.

MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.

INGENIEROS:

-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.

-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.

-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

12-02-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2020

**Actividades:**  
 ENSAYOS DE TEXTURIZADO KM 157+730

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PERSONAL: 1 OPERARIO, 3 PERSONAL DE PISO.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 12-02-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2020

**Actividades:**  
 MOVIMIENTO DE TIERRA KM 143+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PERSONAL: 3 OPERADORES, 2 VIGÍAS, 1 PERSONAL DE PISO.  
 MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

7

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 12-02-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2020

**Actividades:**  
EVALUACIÓN DE PLATAFORMA 173+140 CALICATA KM173+250

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.  
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.  
INGENIEROS:  
-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.  
-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.  
-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-02-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

NATALY SUSI CABALLON  
PAUCAR

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

12-02-2020

**Actividades:**

EVALUACIÓN PLATAFORMA KM KM174+260\_KM 174+500 CARRIL DERECHO,  
CALICATA KM174+480, PROF 1.50

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

9

PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA),  
AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.

MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.

INGENIEROS:

-ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y  
PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.

-ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD  
DE SUPERVISIÓN.

-ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

12-02-2020





**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

10

**Personal Encargado:**  
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
12-02-2020

**Actividades:**  
VERIFICACIÓN KM 174+ 560

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.  
 MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.  
 INGENIEROS:  
 -ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.  
 -ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.  
 -ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
12-02-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:**  
NATALY SUSI CABALLON PAUCAR

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
12-02-2020

**Actividades:**  
VOLADURA KM 161+180- KM 161+210, TRABAJOS EN LA VARIANTE N°02.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL: INGENIEROS ENCARGADOS DE VOLADURA, PERSONAL DE PISO.

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
12-02-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2020

**Actividades:**  
 VERIFICACIÓN PLATAFORMA KM 174+500-KM 174+740.CARRIL DERECHO, CALICATA KM 174+560, PROFUND.1.60M

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, 1 OPERADOR.  
 MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTA.  
 INGENIEROS:  
 -ING. GANDY IBARGUEN GUTIÉRREZ ESPECIALISTAS EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE PROVIAS NACIONAL.  
 -ING. LUIS FELIPE IGLESIAS GUZMÁN ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.  
 -ING. NATALY CABALLON PAUCAR MONITORA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-02-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2020

**Actividades:**  
 MOVIMIENTO DE TIERRA KM 143+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PERSONAL: 2VIGIAS, 1PERSONAL DE PISO,

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 13-02-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** NATALY SUSI CABALLON PAUCAR  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-02-2020

**Actividades:**  
MOVIMIENTO DE TIERRA KM 144+ 040

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL: 3 OPERADOR, 2 VIGÍAS, 1 PERSONAL DE PISO.  
MAQUINARIAS: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

14

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
13-02-2020