



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA


Confirma Bitacora:	Nro Informe: 96	Fecha Informe: 18-08-2020	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
--------------------	--------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:



Asunto:

Foto Bitacora 6:




Conclusiones:

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación:
18-08-2020

Auditoria Fecha De Edición:
20-08-2020



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:
 Se observo que requiere mantenimiento de vía.

CDescripcion_____:

1 En el recorrido se observa que requiere mantenimiento de via, Km 90+400 hasta Km 99+500 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-08-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:
 Se observo que se necesita mantenimiento de vía.

CDescripcion_____:

2 Se observo que se requiere el mantenimiento de vía Km 68+000 hasta Km 74+000 y se observo las condiciones en que se encuentra las obras de arte en este tramo, se realizado la verificación junto con el personal de la supervisión.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-08-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-08-2020

Actividades:

Se observó que requiere mantenimiento de vía.

CDescripcion_____:

Se observó en Km 77+500 hasta Km 78+800 se requiere mantenimiento de vía siendo el tramo más crítico 78+640 hasta 78+800, también se verificó las obras de arte como las alcantarillas de TMC ya están construidas pero aun le faltan completar los rellenos y emboquillado de los ingresos y salidas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-08-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:
 Se observo que se necesita mantenimiento de vía.

CDescripcion_____:

4 En el recorrido junto con al supervisión se ha observado que requiere mantenimiento de vía, Km 79+500 hasta Km 83+330 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-08-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-08-2020

Actividades:
 Se observó las condiciones del puente Challuta junto con la supervisión.

CDescripcion_____:

5 Se observó la losa de protección de la zapata en la salida del puente Challuta requiere protección para evitar la socavación de la base de la estructura, Km 83+840 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 18-08-2020