



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 8	Fecha Informe: 18 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	--------------------------	---	---	--

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 4:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	---	--	--	--

Asunto:
labores de mejoramiento de terreno en 18+320 a 18+520 se verifica la asistencia del personal técnico de la supervisión el cuaderno de obra se encuentra en el lado del supervisor.

Conclusiones:
existe zonas saturadas que exigen un doble proceso de mejoramiento el lado derecho esta destinado al transito y solicita el mantenimiento constante pues se deforma ante el transito de los volquete cargados de la obra. hoy día con lluvia desde 3:40

Recomendaciones:
continuar la aplicación de capa con rocas grandes para detener las deformaciones por suelos saturados. se debe analizar el secado de esta zona mediante sub drenes.

Auditoria Fecha De Creación: 19-07-2023	Auditoria Fecha De Edición: 19-07-2023
---	--

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

18-07-2023

Actividades:

18.350 a 18.550 continua la conformación de mejoramiento lado izquierdo

CDescripcion _____ :

conformación de sobreebanco izquierdo, se tiene terreno natural con material saturado.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-07-2023

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

18-07-2023

Actividades:

18+380 a18+420 conformación de mejoramiento lado izquierdo

CDescripcion _____:

conformación de sub rasante y 1ra capa sub base , se aplica el retiro del material colocado y colocación de capa de piedra grande, se realiza dos veces la conformación en esta zona por material saturado

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-07-2023

Actividades:

over y material base

CDescripcion _____:

conformación de plataforma 18.380 izq

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

19-07-2023

Actividades:

problema en la 18.420

CDescripcion

suelo limoso arcilloso saturado

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

18-07-2023

4



Fotos: