



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 148-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	<b>Fecha Informe:</b> 19-08-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

#### Asunto:

INFORME N° 148-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 19 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: TODO EL DIA MUY SOLEADO DESPEJADO.

#### Conclusiones:

SE TIENE FRENTEROS DE TRABAJO EN LA EJECUCION DE OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLAS.

EN LA PRESENTE JORNADA NO SE TIENE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

#### Recomendaciones:

AL CONTRATISTA, DEBE ACELERAR LOS TRABAJOS Y REPROGRAMAR LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

#### Auditoria Fecha De Creación:

19-08-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

22-08-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

19-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+377

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA 1.0 X 1.0 M

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

19-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+310

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

VERIFICACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OBRA

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-08-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

19-08-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+305.50

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO DE 1.0 X 1.0 M

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

VACIAADO DE CAJA DE RECOECCION.

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-08-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De**

**Fotografia:**

19-08-2023

**Actividades:**

UBICACION: PEFECTURA REGIONAL DE ABANCAY

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

REUNION CONVOCADA POR EL PEFECTO Y SUB PEFECTO DE ABABCAY.  
SE LE INFORMO DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA.

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

20-08-2023