



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	185-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	04-10-2023	NOMBRE DE LA INVERSIÓN CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 185-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL MIERCOLES 04 DE OCTUBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA.

Conclusiones:

VISITA DE CONTROL CONCURRENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO: ING. EDO RAMOS
 JEFE DE SUPERVISION: GERARDO SAAVEDRA Y ESPECIALISTAS
 CONTRATISTA CRTG: ING. ESPECIALISTAS
 DERECHO DE VIA PVN : ING. PAOLA ESPINOZA Y ABOGADA: KATY ALEGRIA
 REALIZARON LA VERIFICACION DE INTERFERENCIAS EN LA OBRA, TANTO DE PREDIOS, TUBERIAS DE AGUA Y OTROS, ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO, ALCANTARILLAS Y MUROS.

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:	Auditoria Fecha De Edición:
05-10-2023	05-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

04-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+988

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA 2.5 X 2.0 M

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

04-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+431

OBRAS DE ARTE - ALC. TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion _____ :

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN CANAL DE 25.00 ML

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

04-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+280

CDescripcion _____ :

ACOPIO DE MATERIAL PARA RELLENO

01 EXCAVADORA S/O
05 VOLQUETES DE 15 M3

3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

04-10-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVA KM 1+003 AL KM 1+103 L.I
MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_____:

VACIADO DE ZAPATA DE MURO DE CONTENCIÓN.

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

04-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+950

CDescripcion _____ :

VACIADO CON CARDMIX, DOSIFICACION CON MATERIAL ACOPIADO Y CALIBRADO.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

04-10-2023

Actividades:

VISITA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE INTERFERENCIAS

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

04-10-2023

Actividades:

RECORRIDO DE LA OBRA

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE OBRAS DE ARTE

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

04-10-2023

Actividades:

RECORRIDO DE TODA LA OBRA TRAMO KM 03+000 AL KM 12+600

CDescripcion _____ :

CONTROL CONCURRENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-10-2023