




Tipo	Area
CORTE	10.20
RELLENO	0.01
BASE COMPLEMENTO	0.01
BASE EXISTENTE	3.13




Tipo	Area
CORTE	6.92
RELLENO	0.56
BASE COMPLEMENTO	0.56
BASE EXISTENTE	2.58




Tipo	Area
CORTE	8.44
RELLENO	0.09
BASE COMPLEMENTO	0.09
BASE EXISTENTE	3.05




Tipo	Area
CORTE	15.83
RELLENO	0.09
BASE COMPLEMENTO	0.09
BASE EXISTENTE	3.05




Tipo	Area
CORTE	7.27
RELLENO	0.23
BASE COMPLEMENTO	0.23
BASE EXISTENTE	2.91




Tipo	Area
CORTE	10.36
RELLENO	0.25
BASE COMPLEMENTO	0.25
BASE EXISTENTE	2.89




Tipo	Area
CORTE	18.13
RELLENO	0.26
BASE COMPLEMENTO	0.26
BASE EXISTENTE	2.88




Tipo	Area
CORTE	7.77
RELLENO	0.13
BASE COMPLEMENTO	0.13
BASE EXISTENTE	3.01




Tipo	Area
CORTE	10.62
RELLENO	0.29
BASE COMPLEMENTO	0.29
BASE EXISTENTE	2.86




Tipo	Area
CORTE	14.44
RELLENO	0.00
BASE COMPLEMENTO	0.00
BASE EXISTENTE	3.14




Tipo	Area
CORTE	7.17
RELLENO	0.04
BASE COMPLEMENTO	0.04
BASE EXISTENTE	3.11



Tipo	Area
CORTE	10.52
RELLENO	0.44
BASE COMPLEMENTO	0.44
BASE EXISTENTE	2.70




Tipo	Area
CORTE	13.98
RELLENO	0.00
BASE COMPLEMENTO	0.00
BASE EXISTENTE	3.14




Tipo	Area
CORTE	8.40
RELLENO	0.03
BASE COMPLEMENTO	0.03
BASE EXISTENTE	3.12




Tipo	Area
CORTE	8.57
RELLENO	0.66
BASE COMPLEMENTO	0.66
BASE EXISTENTE	2.48



Tipo	Area
CORTE	12.64
RELLENO	0.00
BASE COMPLEMENTO	0.00
BASE EXISTENTE	3.14



Tipo	Area
CORTE	8.54
RELLENO	0.00
BASE COMPLEMENTO	0.00
BASE EXISTENTE	3.14



Tipo	Area
CORTE	6.13
RELLENO	0.89
BASE COMPLEMENTO	0.89
BASE EXISTENTE	2.26



Equipo Definido por Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera HUAURA - SAYAN - CHURIN
B.O. MARIA MAYORCA BALDOMERO
Ingeniero Civil

Equipo Definido por Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera HUAURA - SAYAN - CHURIN
B.O. MARIA MAYORCA BALDOMERO
Ingeniero Civil