



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 042 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 562+690
 COORDENADA : Norte Este
 9100534 718185
 FOTOS : 042_1S 042_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Requiere reemplazo de panel, mantenimiento del portico presenta corrosion
- Las medidas son 2.0m x 1.80m

GMI
FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 130021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 043 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 562+870
 COORDENADA : Norte Este
 9100629 718102
 FOTOS : 043_1S 043_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Requiere reposicion de señal

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51873

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Mungai
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 044 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 563+030
 COORDENADA : Norte Este
 9100679 717951
 FOTOS : 044_1S 044_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : 1-5

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Reposicion de señal informativa

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Wilson M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 149021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM - 557+010 AL KM - 586+600

FICHA N° 045 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 563+210
 COORDENADA : Norte Este
 9100589 716861
 FOTOS : 045_1S 045_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-30

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51873

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Reposición de señal reglamentaria

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Vargas
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 10182



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE
 SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 046 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 563+350
 COORDENADA : Norte Este
 9100486 717767
 FOTOS : 046_1S 046_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-15

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Cambio del panel por estar en mal estado
- Poste de soporte requiere mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Marcos El. Torres Sánchez
 Especialidad en Estudios de Seguridad Vial
 CIP N° 130121



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 047 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 563+830
 COORDENADA : Norte Este
 9100137 717440
 FOTOS : 047_1S 047_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-16

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Ramos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 13021

**INVENTARIO DE SEÑALIZACION**

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 048 - S

FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL (SEÑAL VERTICAL)
--

PROGRESIVA : 564+323
 COORDENADA : Norte Este
 9099792 717337
 FOTOS : 048_1S 048_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-2A

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Cambio del panel por estar en mal estado
- Reemplazo del poste de soporte por no cumplir con la altura mínima requerida por la norma

GMI

FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.

Fabiana Torres Torres
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132621



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 049 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 564+477
 COORDENADA : Norte Este
 9099640 717339
 FOTOS : 049_1S 049_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-16

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Mantenimiento de panel, requiere repintado el poste de soporte

GMI S.A.
ADM
 Ing. Melissa M. Torres Ramos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 134627



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 051 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 564+500
 COORDENADA : Norte Este
 9099618 717329
 FOTOS : 051_1S 051_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-16

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51873

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Requiere mantenimiento limpieza de panel
- Requiere reemplazo de poste soporte

GMI S.A.
 Ing. Iván M. Torres Llanos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 138021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 051 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 564+950
 COORDENADA : Norte Este
 9099127 717192
 FOTOS : 051_1S 051_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-2B

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Cambio del panel por estar en mal estado , requiere reemplazo del poste de soporte

GMI
FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP N° 31073

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torrealba
 Especialista en Seguridad Vial
 CIP N° 132621



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 052 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 565+017
 COORDENADA : Norte Este
 9099093 717158
 FOTOS : 052_1S 052_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-16

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 31071

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Requiere mantenimiento limpieza de panel y poste de soporte no cumple con altura minima requerida

GMI S.A.
 ING. MÓNICA M. TORRES TORRES
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132621



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 053 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 565+820
 COORDENADA : Norte Este
 9098518 718825
 FOTOS : 053_1S 053_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-18

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51073

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Requiere mantenimiento limpieza de panel
- reemplazo de poste de soporte

GMI S.A.

Ing. Mónica M. Torres Torres
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 054 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 565+860
 COORDENADA : Norte Este
 9098485 718598
 FOTOS : 054_1S 054_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-2A

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Patricia M. Torres Ramos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP 911296



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+800

FICHA N° 055 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 566+920
 COORDENADA : Norte Este
 9098812 715770
 FOTOS : 055_1S 055_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-49

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+800

FICHA N° 056 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 567+550
 COORDENADA : Norte Este
 9099032 715285
 FOTOS : 056_1S 056_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere reemplazo de panel y repintado de poste de soporte, ademas el portico presenta corrosion

GMI
FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
ING. MÓNICA M. TORRES RAMOS
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 057 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 567+680
 COORDENADA : Norte Este
 9099097 715208
 FOTOS : 057_1S 057_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Torres
 Especialista en Señalización y Tránsito Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 058 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 567+920
 COORDENADA : Norte Este
 9099289 714990
 FOTOS : 058_1S 058_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-49

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51675

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte, ademas necesita pernos

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 059 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 567+925
 COORDENADA : Norte Este
 9099286 714986
 FOTOS : 059_1S 059_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

- Requiere reemplazo de panel y repintado de poste de soporte ya que el portico presenta corrosion
- Las medidas son de 2.40m x 1.00m

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Lúcea M. Torres Merco
 Especialista en Señal, Visión y Seguridad Vial
 CIP 12345



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM - 557+010 AL KM - 586+600

FICHA N° 060 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 568+050
 COORDENADA : Norte Este
 9099367 714874
 FOTOS : 060_1S 060_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere reposición de panel, además el portico presenta corrosión requiere mantenimiento

Descripción " CHICLAYO " "Av M. SEOANE"

FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Fabiana M. Torres
 Especialista en Señalización Vial
 CIP 10111



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 061 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 568+090
 COORDENADA : Norte Este
 9099394 714848
 FOTOS : 061_1S 061_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-49

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP 41111



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 588+600

FICHA N° 062 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 568+340
 COORDENADA : Norte Este
 9099567 714669
 FOTOS : 062_1S 062_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51073

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte

GMI S.A.

Ing. Mónica M. Torres Ramos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 063 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 569+320
 COORDENADA : Norte Este
 9100128 713848
 FOTOS : 063_1S 063_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-18

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere reemplazo de panel y repintado de poste de soporte
 Las medidas son de 2.00m x 1.00m

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 139021



INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 064 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 572+900
 COORDENADA : Norte Este
 9102108 710847
 FOTOS : 064_1S 064_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-18

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI

FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51873

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere reemplazo de panel y repintado de poste de soporte, presenta corrosión en el portico
 Las medidas son de 2.00m x 1.00m

GMI S.A.

 Ing. Fabiana M. Torrealba
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132621



INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 065 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 573+510
 COORDENADA : Norte Este
 9102483 710387
 FOTOS : 065_1S 065_2S



DESCRIPCION: SEÑAL CODIGO: P-2A

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte requiere cambio de pamos de soporte

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marín
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 129431



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 066 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 574+210
 COORDENADA : Norte Este
 9102949 709667
 FOTOS : 066_1S 066_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-16

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere mantenimiento limpieza de panel y repintado de poste de soporte

GMI
FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 61673

GMI S.A.
ADM
 Ing. Nónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 067 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 575+420
 COORDENADA : Norte Este
 9104051 709460
 FOTOS : 067_1S 067_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-16

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 61673

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere mantenimiento limpieza de panel, cambio del poste de soporte

GMI S.A.

[Signature]
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP 411429611



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 068 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 576+450
 COORDENADA : Norte Este
 9105072 709538
 FOTOS : 068_1S 068_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-49

SEÑAL

Tipo

Reglamentana Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Se requiere remplazo de panel, repintar poste

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP: 61673

GMI S.A.
[Signature]

Ing. Mónica M. Torres
 Especialista en Señalización Vial
 CIP: 42114



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 069 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 576+500
 COORDENADA : Norte Este
 9105139 709657
 FOTOS : 069_1S 069_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-30-4

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere mantenimiento de panel y reemplazo de poste

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM : 557+010 AL KM : 586+800

FICHA N° 070 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 576+770
 COORDENADA : Norte Este
 9105421 709732
 FOTOS : 070_1S 070_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-30

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere mantenimiento limpieza de panel y reemplazo del poste de soporte no cumple con altura minima requerida

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 072 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 577+005
 COORDENADA : Norte Este
 9105650 709777
 FOTOS : 072_1S 072_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51073

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere mantenimiento y repintar poste de soporte

GMI S.A.
Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 073 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 577+045
 COORDENADA : Norte Este
 9105704 709793
 FOTOS : 073_1S 073_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI

FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Se requiere reposicion del panel, ademas el portico presenta corrosión
 Reponer orejas de anclaje en el portico por estar en mal estado

GMI S.A.

 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 122021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+800

FICHA N° 074 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 577+050
 COORDENADA : Norte Este
 9105710 709798
 FOTOS : 074_1S 074_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-30

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere mantenimiento y reemplazo de poste de soporte por no cumplir con la altura minima requerida

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+800

FICHA N° 075 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 577+480
 COORDENADA : Norte Este
 9106133 709911
 FOTOS : 075_1S 075_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-48

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Reponer panel reemplazar poste de soporte

GMI S.A.
Mónica M. Torres
 Ing. Mónica M. Torres Torres
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 076 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 577+506
 COORDENADA : Norte Este
 9106152 709916
 FOTOS : 076_1S 076_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-30-4

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51671

ESTRUCTURA

Buena Mala Reguiar

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Se requiere limpieza de panel y reemplazo de poste de soporte

GMI S.A.

 Fabiana M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION


TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 077 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 578+744
 COORDENADA : Norte Este
 9107214 710199
 FOTOS : 077_1S 077_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5-A

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Presenta corrosión muy avanzada en la estructura de soporte, mantenimiento de panel y poste de soporte

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132621



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 078 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 584+830
 COORDENADA : Norte Este
 9112950 712189
 FOTOS : 078_1S 078_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-39

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Reposicion de panel, poste fisurado

GMI
FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+800

FICHA N° 079 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 586+850
 COORDENADA : Norte Este
 9113759 712577
 FOTOS : 079_1S 079_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-60

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere reemplazo de panel, mantenimiento de estructura de soporte

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marín
 Especialista en Señalización y Seguridad
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 080 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 585+920
 COORDENADA : Norte Este
 9113803 712595
 FOTOS : 080_1S 080_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-30

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Panel requiere mantenimiento
 Reemplazo de poste de soporte altura minima requerida

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 081 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 586+170
 COORDENADA : Norte Este
 9114010 712650
 FOTOS : 081_1S 081_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : R-10

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere reemplazo de lamina de panel, reemplazo de la estructura de soporte

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 082 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 586+230
 COORDENADA : Norte Este
 9114074 712638
 FOTOS : 082_1S 082_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Reemplazo de panel, mantenimiento del portico ya que presenta corrosion
 Medidas son de 2.5m x 1.20m

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM 586+600

FICHA N° 083 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 586+290
 COORDENADA : Norte Este
 9114142 712646
 FOTOS : 083_1S 083_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-5

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51673

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere reemplazo de panel, mantenimiento de postes de soporte
 Medidas son de 2.40m x 1.00m

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Muñoz
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE


SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 084 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 586+310
 COORDENADA : Norte Este
 9114157 712649
 FOTOS : 084_1S 084_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-61

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Vía

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51873

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere mantenimiento del poste de soporte

GMI S.A.

 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO

KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 085 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
(SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 586+350
 COORDENADA : Norte Este
 9114203 712652
 FOTOS : 085_1S 085_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : P-28

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51873

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES :

Requiere cambio de panel, mantenimiento del poste de soporte

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Tond...
 Especialista en Señalización...
 CIP N° 132621



INVENTARIO DE SEÑALIZACION

TRAMO: PANAMERICANA NORTE

SUBTRAMO VIA DE EVITAMIENTO TRUJILLO
 KM : 557+010 AL KM : 586+600

FICHA N° 086 - S

**FICHA DE INVENTARIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
 (SEÑAL VERTICAL)**

PROGRESIVA : 586+390
 COORDENADA : Norte Este
 9114241 712653
 FOTOS : 086_1S 086_2S



DESCRIPCION : SEÑAL CODIGO : I-17A

SEÑAL

Tipo

Reglamentaria Preventiva Informativa

Lado de la Via

Derecho Izquierdo

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

ESTRUCTURA

Buena Mala Regular

Recomendación

Reemplazo Mantenimiento

OBSERVACIONES:

Requiere reemplazo de panel diseño Inadecuado no cumple con la norma.
 Medidas son de 2.40m x 1.00m

GMI
 FABIO VASQUEZ RAMOS
 Jefe de Proyecto
 CIP 51873

GMI S.A.
 Ing. Mónica M. Torres Marcos
 Especialista en Señalización y Seguridad Vial
 CIP N° 132021