



LEYENDA

| | |
|-------------------------------|-------|
| BORDE DE VIA EXISTENTE | ----- |
| CUNETA, TRIANGULAR EXISTENTE | ----- |
| ACEQUIA EXISTENTE | ----- |
| ACCESOS A TERRENOS DE CULTIVO | ----- |
| CERCO DE ALAMBRES DE PUAS | ----- |
| COCHAS EXISTENTES | ----- |
| ESTRUCTURAS EXISTENTES | ----- |

LEYENDA

| | |
|-------------------------------------|-------|
| CUNETA, TRIANGULAR TIPO I | ----- |
| CUNETA, TRIANGULAR TIPO II | ----- |
| CUNETA, TRIANGULAR TIPO III | ----- |
| CUNETA, TRAPEZOIDAL H=0.50 Y H=0.40 | ----- |
| CUNETA, BATEA | ----- |
| BORDILLO | ----- |
| CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO | ----- |
| ZANJA EN TIERRA EXIST. | ----- |
| ZANJA DE CORONACION | ----- |
| ZANJA SIN REVESTIR | ----- |
| SUBDREN | ----- |
| QUEBRADA | ----- |
| CURSO DE AGUA | ----- |
| ALC. TMC | ----- |
| ALC. MC | ----- |
| CON CAJA | ----- |
| ALC. MC CON CAJA | ----- |
| ALC. MC EXIST. | ----- |
| A CONSERVAR | ----- |



HOB CONSULTORES S.A.
 ING. WILMAN RONI VENEROS GUERRER
 Esp. Hidrología e Hidráulica
 CIP N° 97418

HOB CONSULTORES S.A.
 ING. CESAR EDISON GUERRA MALPARTIDA
 Esp. de Estudios
 CIP N° 84336

REVISIONES

| N° | FECHA | DESCRIPCION |
|----|-------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |