



**LEYENDA**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| BORDE DE VIA EXISTENTE        | --- |
| CUNETA, TRIANGULAR EXISTENTE  | --- |
| ACEQUIA EXISTENTE             | --- |
| ACCESOS A TERRENOS DE CULTIVO | --- |
| CERCO DE ALAMBRES DE PULAS    | --- |
| COCHAS EXISTENTES             | --- |
| ESTRUCTURAS EXISTENTES        | --- |

**LEYENDA**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| CUNETA, TRIANGULAR TIPO I           | --- |
| CUNETA, TRIANGULAR TIPO II          | --- |
| CUNETA, TRIANGULAR TIPO III         | --- |
| CUNETA, TRAPEZOIDAL H=0.50 Y H=0.40 | --- |
| CUNETA, BATEA                       | --- |
| BORDILLO                            | --- |
| CANAL TRAPEZOIDAL REVESTIDO         | --- |
| ZANJIA EN TIERRA EXIST.             | --- |
| ZANJIA DE CORONACION                | --- |
| ZANJIA SIN REVESTIR                 | --- |
| SUBDREN                             | --- |
| QUEBRADA                            | --- |
| CURSO DE AGUA                       | --- |
| ALC. T.M.C.                         | --- |
| ALC. MC CON CAJA                    | --- |
| ALC. MC EXIST.                      | --- |
| A CONSERVAR                         | --- |

**HOB CONSULTORES S.A.**  
 ING. WILMAN RONI VENEROS GUTIERREZ  
 ESP. HIDROLOGIA E HIDRAULICA  
 CIP Nº 5428

**HOB CONSULTORES S.A.**  
 ING. CESAR GUEVARA  
 ESP. HIDROLOGIA E HIDRAULICA  
 CIP Nº 5428

**REVISIONES**

| N° | FECHA | DESCRIPCION |
|----|-------|-------------|
|    |       |             |
|    |       |             |
|    |       |             |