



DETALLE DE CUNETA DE CORONACION
SUELO CEMENTO
ESC. 1/25

- TRAZO DE PROYECTO
- CARRETERA EXISTENTE
- CURVA MAYOR
- CURVA MENOR
- RIO
- QUEBRADA
- TERRENO DE CULTIVO
- DERRAME
- CUNETA DE CORONACION
- ZANJA DE CORONACION

HOB CONSULTORES S.A.
Ingeniería y Arquitectura
Especialidad: Geología y Geotecnia
CIP N° 109542

HOB CONSULTORES S.A.
Ingeniería y Arquitectura
Especialidad: Geología y Geotecnia
CIP N° 109542

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO
CARRETERA: HUANCVELICA - LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
CONTRATO N° 7341-2012

SECTOR INESTABLE-N°04
KIM 05+050 - KIM 05+300

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: 1/750
ESCALA FORMATO A3: 1/1500
7341-12-SI-04

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
 Especialista: ING. MAGNO LEON RIVERA
 Revisión:
 Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB