



SECCIONES TRANSVERSALES
ESC.: 1/125



HOB CONSULTORES S.A.
ING. AERIS DE LA ROSA TORO
Exp. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
CIP N° 54322



HOB CONSULTORES S.A.
ING. PEGAR EDISON CARRERA MALPARTIDA
Exp. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

LEYENDA

	CERCO DE CONCRETO
	CERCO DE ADOBE
	CERCO DE PIEDRA
	CERCO DE ALAMBRE
	CERCO DE MADERA
	LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

	CT= COTA TERRENO
	CS= COTA SUBRASANTE
	CC= COTA CORONA MURO
	CF= COTA FONDO MURO

PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Provias Nacional

Compañía de Minas Buena Ventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERU
TELÉFONO 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialista: ING. AERIS DE LA ROSA TORO
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

Aprobación:

REVISIONES		
N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAYELICA - LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO ARMADO KM 45+220 - KM 45+455 LADO IZQUIERDO

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: 1/2000 ESCALA FORMATO A3: 1/4000
7341-12-OA-13e