



SECCIONES TRANSVERSALES
ESC. : 1/125

HOB CONSULTORES S.A.

HOB CONSULTORES S.A.
ING. ARIEL TORRES
ING. EDISON VILLARMA MALPARTIDA

LEYENDA

| | |
|-----|------------------|
| CT= | COTA TERRENO |
| CS= | COTA SUBRASANTE |
| CC= | COTA CORONA MURO |
| CF= | COTA FONDO MURO |

LEYENDA

| | |
|-----|---------------------|
| --- | CERCO DE CONCRETO |
| --- | CERCO DE ADOSADO |
| --- | CERCO DE PIEDRA |
| --- | CERCO DE ALAMBRE |
| --- | CERCO DE MADERA |
| --- | LIMITE DE PROPIEDAD |

PERÚ
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Provias Nacional

Compañía de Minas Buenaventura

HOB CONSULTORES S.A.
CALLE AGUADA BLANCA N° 102 - LIMA 33 - PERÚ
TELÉFONO 715-8111 FAX: 715-8324
Email: hob@hobperu.com

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialista: ING. ARIEL DE LA ROSA TORO
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES

| N° | FECHA | DESCRIPCION |
|----|-------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAMELICA - LIRCAY
TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY
CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO ARMADO
KM 59+035 - KM 59+135

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: 1/2000
ESCALA FORMATO A3: 1/4000
7341-12-OA-16c