



SECCIONES TRANSVERSALES
ESC. : 1/125

HOB CONSULTORES S.A.
ING. ADELSON TORRES
ING. EDISON GUERRA MALPARTIDA
ING. DE ENGENHARIA

HOB CONSULTORES S.A.
ING. EDISON GUERRA MALPARTIDA
ING. DE ENGENHARIA



LEYENDA

CERCO DE CONCRETO
CERCO DE ADOBE
CERCO DE PIEDRA
CERCO DE ALAMBRE
CERCO DE MADERA
LIMITE DE PROPIEDAD

LEYENDA

CT= COTA TERRENO
CS= COTA SUBRASANTE
CC= COTA CORONA MURO
CF= COTA FONDO MURO

Logo of Peru and Provias Nacional.

Logo of Compañía Minas Buenaventura.

Logo of HOB CONSULTORES S.A.

Jefe Estudio: ING. CESAR GUEVARA
Especialista: ING. ADELSON DE LA ROSA TORRES
Revisión:
Proceso y Ploteo: GER. ESTUDIOS-HOB

REVISIONES

N°	FECHA	DESCRIPCION

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA: HUANCAMELICA - LIRCAY TRAMO: 1+550(Av. Los Chancas)-LIRCAY CONTRATO N° 7341-2012

MURO CONCRETO CICLOPEO
KM 3+545 - KM 3+590

FECHA: SEPTIEMBRE 2013
ESCALA FORMATO A1: 1/2000
ESCALA FORMATO A3: 1/4000
7341-12-0A-04b